

Queue Number 2361730

Transaction Date 06 May 2026, 15:34:53

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
14678893 (CC10009) (CC10009)

Vehicle Details

Chassis Number	JN6AE52S3C*****
Specification	GCC Specification
Make	Nissan
Model	Urvan
Model Year	2012
Color	White
Mileage	437923 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED, PORTION REPAIRED, MINOR DENT & SCRATCHES, PORTION FADED, PORTION RUSTY	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	FLOORPORTION RUSTY HOLES DENT	الارضية
01.D Bumper	MISALING PORTION CRACKED	دعامية
01.E Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME , FENDER FRAME ,BULKHEAD ,RADIATOR SUPPORT REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS GETTING RUSTY	الشاسيه
--------------	-----------------------	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Smoke	BLACK	دخان
03.B Engine Visual Condition	OIL LEAK REFITTED , DELAY STARTING, SHAKNG, ABNORMAL NOISY	الحالة النظرية للمحرك

04 Exhaust System

نظام العادم

04.A Catalytic Converter	CUT REWELDED	دبة البيئة
--------------------------	--------------	------------

05 Transmission Condition

الجير

05.A Gear Box Visual Condition	(MANUAL TRANSMISSION) MINOR OIL LEAKREFITTED	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق

Condition	Remarks	الحالة
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2023 CRACKED	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	2023 CRACKED	الاطار الخلفي
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	FADED PORTION CRACKED	الاضاءة الرئيسية
07.B Warning Light	WARNING LIGHT	ضوء تحذير
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Arms	LOWER ARM BUSHES CUT	ازرع
08.B Other	SUSPENSION RUSTY	اخرى
08.C Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
09 Steering Condition		المقود
09.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
10 Interior Condition		الحالة الداخلية
10.A Other	INNERPARTS GETTING RUSTY, INNER WIRING LOOSE	اخرى
10.B AC Condition	NOT COOLING PROPERLY GRILL PORTION LOOSE	المكيف
10.C Floor Matting	DAMAGED MODIFIED	فرش الأرضية
10.D Dash Board	PORTION LOOSE	لوحة القيادة
10.E Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
10.F Gear Shifting Lever	COVER LOOSE	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae