

Queue Number 2761042

Transaction Date 16 Sep 2026, 16:30:47

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
56559615 (CC10013) (CC10013)

Vehicle Details

Chassis Number 2C3CDZFJ5J*****
 Specification Imported
 Make Dodge
 Model Challenger
 Model Year 2018
 Color Black
 Mileage 223136 Km
 Fuel Type Petrol
 Transmission Type
 No. Of Cylinders 8

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Paint	BODY REPAINTED, PORTION REPAIRED, DENTS, SCRATCHES, PORTION FADED, PORTION RUSTY	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY PARTS ,SUSPENSION GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR PORTION DENTS, MUDDY	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN, PORTION CRACK	دعامية
01.E Windshield	FRONT DAMAGED	زجاج
01.F Bonnet	MODIFIED	غطاء المحرك
01.G Trunk	NOT OPEN	صندوق
01.H Fuel Tank	DENT	خزان الوقود

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS MUDDY DIRTY PORTION GETTING RUSTY	الشاسيه
02.B Chassis Number	DOOR POST STICKER MISSING	رقم القاعدة

03 Engine Condition

المحرك

03.A Other	INTAKE PIPE MODIFIED WITH FILTER	اخرى
03.B Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED REFITTED OIL LEAK . PARTS RUSTY	الحالة النظرية للمحرك

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	PORTION WORN OUT	حالة المقاعد
---------------------	------------------	--------------

Condition	Remarks	الحالة
05 Exhaust System		نظام العادم
05.A Modification	MODIFIED NOISY	تعديلات
05.B Catalytic Converter	CUT REWELDED	دبة البيئة
06 Transmission Condition		الجير
06.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED REFITTED OIL LEAK PARTS RUSTY	الحالة النظره للجير
06.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Front Tyre	2024 DRY CRACK	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	2024 DRY CRACK	الاطار الخلفي
08 Lights		الاضاءة
08.A Head Light	LENS FADED, ALL LIGHTS NOT CHECKED / LOW BEAM MISSING	الاضاءة الرئيسية
09 Brake Condition		الفرامل
09.A Disc&Drum	RUSTY	دسك وطناير الفرامل
10 Suspension System		ممتص الصدمات
10.A Suspension Subframe	BEND	ممتص الصدمات ازرع
10.B Shock Absorber	LEAK	
10.C Arms	LOWER ARM BUSHES CUT	
11 Interior Condition		الحاله الداخليه
11.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY / CENTER CONSOLE BOX COVER CRACK	اخرى
11.B AC Condition	NOT CHECKED	المكيف
11.C Dash Board	GETTING RUSTY PORTION WORN OUT	لوحة القيادة
11.D Sun Visor	GLASS DAMAGED	حاجب الشمس
11.E Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
11.F Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.G Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae