CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2899732
Transaction Date	31 Oct 2026, 10:34:48
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	30786128 (CC10010) (CC10010)



Vehicle Details

Chassis Number	WME4513301*******
Specification	Imported
Make	Smart
Model	Fortwo
Model Year	2007
Color	Black
Mileage	123321 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	3

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED ,FIBER PARTS PAINT NOT CHECKED ,DENTS SCRATCHES . PORTION FADED.	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY.	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR PORTION DENT ,MUDDY., UNDER FLOOR COVER LOOSE.	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN,SCRATCHES , LOOSE ,PORTION DAMAGED.	دعامية
01.E Bonnet	MISALIGN	غطاء المحرك
01.F Trunk	NOT OPEN	صندوق
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	CHASSIS PORTION COVERED PORTION RUSTY MUDY ,MINOR DENT .	الشاسيه
02.B Chassis Number	VIN CHECKD ONLY DOOR POST STICKER.	رقم القاعدة
03 Engine Condition		المحرك
03.A Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED ,PARTS REFITTED OIL LEAK,PARTS RUSTY	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	EXTRA COVER ,FOLDING HANDLE MISSING.	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED ,,OIL LEAK ,COMPONENT PARTS RUSTY .	الحالة النظريه للجير

Condition	Remarks	الحالة
05.B Road Test	NOT CHECKED .	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2023 CRACKED.	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2023 CRACKED .	الاطار الخلفي
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED, ALL LIGHTS NOT CHECK	الاضاءة الرئيسية
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Disc&Drum	RUSTY.	دسك وطنابير الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Arms	BUSHES CRACKED .	ازرع
10 Steering Condition		المقود
10.A Steering Boot	BOOT CRACKED .	ربلة المقود
11 Interior Condition		الحاله الداخليه
11.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY.	اخري
11.B Audio	SCREEN MISSING. SPEAKER COVER MISSING.	صوتيات
11.C Steering Wheel and control buttons	WORN OUT .	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.D Sunroof	SEELING LOOSE.	فتحت سقف
11.E Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT .	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae