CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2942200
Transaction Date	03 Nov 2026, 16:59:34
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	20741113 (CC10013) (CC10011)



Vehicle Details

Chassis Number	3N1BC1C63D*******
Specification	GCC Specification
Make	Nissan
Model	Tiida
Model Year	2013
Color	White
Mileage	316118 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	FRONT RIGHT SIDE REPAIRED REPAINTED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED,MINOR DENTS SCRATCHES,PORTION GETTING FADED RUSTY	الصبغ
01.C Rusty	UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.D Floor	UNDER FLOOR RUST PROOFED MINOR DENT	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN , PORTION CRACK	دعامية
01.F Trunk	PORTION REPAIRED REPAINTED	صندوق
01.G Fuel Tank	SIGN OF LEAK DENT	خزان الوقود
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	REAR LEFT SIDE EXTENSION END BEND / DENT	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Mount	MOUNT RUBBER CRACK	كرسي
03.B Engine Visual Condition	NOT START ALL SYSTEM NOT CHECK COMPONENTS REFITTED PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	DIRTY PORTION WORN OUT	حالة المقاعد
05 Exhaust System		نظام العادم
05.A Other	MINOR DENT	اخري

Condition	Remarks	الحالة
06 Transmission Condition		الجير
06.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED , OIL LEAK, COMPONENTS REFITTED, PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظريه للجير
06.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Front Tyre	2021 EXPIRED CRACKED	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	2023 DRY CRACK	الاطار الخلفي
08 Lights		الاضاءة
08.A Head Light	LENS FADED ALL LIGHT NOT CHECKED	الاضاءة الرئيسية
08.B Fog light	RIGHT SIDE COVER MISSING	كشاف الضباب
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Shock Absorber	LEAK	ممتص الصدمات
09.B Arms	ARM BUSHES DRY CRACK	ازرع
09.C Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
09.D Stabilizer Bar And Link Rod	BOOT CUT	عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
10 Steering Condition		المقود
10.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودات
11 Interior Condition		الحاله الداخليه
11.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY SIGN OF ELOODED	اخري
11.B Mirror	CENTER VIEW MIRROR GETTING FADED	المرايا
11.C AC Condition	NOT CHECKED	المكيف
11.D Dash Board	GETTING FADED PORTION CRACK	لوحة القياده
11.E Sun Visor	BOTH MISSING	حاجب الشمس
11.F Door Panel	PORTION CRACK	لوحة بطانة الباب
11.G Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.H Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات
12 Battery Condition		حالة البطارية
12.A Battery bracket	LOOSE	حامل البطارية

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها

condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر **wecare@carscheck.ae**