





Test Certificate

Site Number	: 840-EMIRATES AUCTION	Plate Code	: 0
Transaction Number	: 19556184	Plate Category	: PRIVATE
Transaction Date	: 01 APR 2020 09:30:13	Plate Number	: 178871 EA
Queue Number	: 163421	Import Doc. Ref.	:
Chassis Number	: TSMYE2A24GM178871	Manufacturer/Model	: SUZUKI/VITARA
Engine Number	:	Model Year	: 2016
Vehicle Class	: LIGHT VEHICLE	Vehicle Color	: ORANGE
Service / Indicator	: DSC AUCTION		

Statement of Vehicle Condition

Defect	Result	Remarks
AUTOMATIC TEST:		
13 Brake System		الفرامل
13.04 - Brake Test	Passed	فحص الفرامل
14 Exhaust Gas Test		الغاز العادم والكربون
14.01 - Exhaust Gas Test	Passed	فحص الغاز العادم-الكربون
16 Side Slip Test		فحص ميزانية الاطارات
16.01 - Side Slip Test	Failed	فحص ميزانية الاطارات
17 Shock Absorbers Test		فحص مخمد الصدمات
17.01 - Shock Absorber Test	Passed	فحص مخمد الصدمات
VISUAL TEST:		
02 Steering And Suspension System		عجلة القيادة ونظام التوصيلات
02.15 - Suspension Crack Or Bend, Bushes		التوصيلات
04 Tires Rims		الاطارات والعجلات
04.01 - Front Left And Right Hands Tires		الاطارات الامامية
05 Body		الهيكل
05.02 - Paint		الصبغ
05.03 - Doors		الابواب
05.05 - Bumpers		الدعامية
06 General Items		الاشياء العامة
06.01 - Wiper Blades		ماسحات الزجاج الامامي
06.08 - Interior Lights		الانوار الداخلية
06.14 - Transmission Condition		حالة ناقل الحركة
06.16 - Engine Condition, Smoke		حالة المحرك - الدخان
06.21 - Battery Condition		حالة البطارية
07 Remarks		ملاحظات
07.04 - Others		ملاحظات اخرى
09 Auction		الفحص الكامل
09.02 - Need Wheel Alignment		بحاجة الى ميزانية العجلات



Test Certificate

Site Number	: 840-EMIRATES AUCTION	Plate Code	: 0
Transaction Number	: 19556184	Plate Category	: PRIVATE
Transaction Date	: 01 APR 2020 09:30:13	Plate Number	: 178871 EA
Queue Number	: 163421	Import Doc. Ref.	:
Chassis Number	: TSMYE2A24GM178871	Manufacturer/Model	: SUZUKI/VITARA
Engine Number	:	Model Year	: 2016
Vehicle Class	: LIGHT VEHICLE	Vehicle Color	: ORANGE
Service / Indicator	: DSC AUCTION		

Statement of Vehicle Condition

09.06 - Chassis Ok	OK	الشاسي جيد
09.14 - Sign Of Front Accident		أثر حادث في مقدمة المركبة
09.16 - Sign Of Side Accident	REAR LEFT FENDER REPAIRED	أثر حادث في جوانب المركبة
09.24 - Digital Display Damaged/Warning Lights	TIRE PRESSURE LIGHT ON	عطل في لوحة التحكم الإلكتروني
09.25 - Body Repainted		أثر صيغ في المركبة
The Test Certificate Shows the test Result at the time of inspection only.		