CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2899735
Transaction Date	28 Oct 2026, 15:00:53
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	68408946 (CC10010) (CC10010)



Vehicle Details

Chassis Number	JTNGK3DH40*******
Specification	Imported
Make	Toyota
Model	Alphard
Model Year	2017
Color	Black
Mileage	140018 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	6

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	LEFT SIDE FRONT AND REAR FENDER REPAINTED PORTION REPAIRED,	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED, PORTION REPAIRED DENTS, SCRATCHES	الصبغ
01.C Doors	LEFT SIDE BOTH DOORS REPAINTED.	أبواب
01.D Rusty	UNDER PARTS GETTING RUSTY.	صدأ
01.E Floor	RUNNING BOARD FLOOR PORTION DENT .	الارضية
01.F Trunk	REPAINTED PORTION REPAIRED.	صندوق
01.G Sign of side accident		وجود مؤشر لحادث في الجانب
01.H Sign of back accident	BACK PANEL REPAIRED.	وجود مؤشر لحادث في الخلف
01.I Vehicle Color	WHITE	لون المركبة
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	CHASSIS COMPLETE COVERED NOT VISIBLE PROPERLY,CHECKED ONLY VISIBLE AREA /OK.	الشاسيه
02.B Other	REMOVE FENDER UNDER COVER FOR INSPECTION.	اخري
02.C Chassis Number	VIN CHECKED ONLY STICKER.	رقم القاعدة
03 Engine Condition		المحرك
03.A Engine Visual Condition	COMPONENT PARTS GETTING RUSTY,SHAKING ,	الحالة النظريه للمحرك
04 Transmission Condition		الجير

Condition	Remarks	الحالة
04.A Gear Box Visual Condition	COMPONENT PART GETTING RUSTY. GET JERKING.	الحالة النظريه للجير
04.B Road Test	NOT CHECKED .	فحص علي الطريق
05 Tires and Rims Condition		الاطارات
05.A Front Tyre	BOTH SIDE 2025 DRY CRACKED.	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2024 CRACKED WORN OUT .	الاطار الخلفي
06 Lights		الاضاءة
06.A Head Light	ELECTRICAL SYSTEM NOT CHECKED ,BATTERY DISCHAREGED .	الاضاءة الرئيسية
07 Brake Condition		الفرامل
07.A Brake Pedal	GETTING SPONGY.	دواسة الفرامل
07.B Disc&Drum	PARTS RUSTY	دسك وطنابير الفرامل
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Shock Absorber	WEAK.	ممتص الصدمات
08.B Arms	BUSHES CRACKED.	ازرع
09 Interior Condition		الحاله الداخليه
09.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY.	اخري
09.B AC Condition	LOW COOLING.	المكيف
09.C Steering Wheel and control buttons	GETTING WORN OUT.	عجلة القيادة وازرار التحكم
09.D Gear Shifting Lever	GETTING WORN OUT .	ذراع نقل السرعات
10 Battery Condition		حالة البطارية
10.A Battery Condition	WEAK DISCHARED ,ELECTRICAL SYSTEM NOT CHECKED PROPERLY .	حالة البطارية

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae