

Queue Number 2792904

Transaction Date 29 Sep 2026, 14:18:51

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
20000099 (CC10013) (CC10011)

Vehicle Details

Chassis Number	KMHLN41B4N*****
Specification	GCC Specification
Make	Hyundai
Model	Elantra
Model Year	2022
Color	Unknown
Mileage	84957 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
-----------	---------	--------

01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	BODY DENT SCRATCHES	الصبغ
01.B Rusty	UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR COVERED DIRTY	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN	دعامية
01.E Vehicle Color	BLUE	لون المركبة
02 Chassis Condition		الشاسي
02.A Chassis	FRONT RIGHT SIDE CHASSIS UPPER JOINT AREA GETTING RUSTY / COVERED / CHECK VISIBLE AREA ONLY / OK	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Engine Visual Condition	OK	الحالة النظرية للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	FABRIC PORTION DIRTY	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	MINOR JERKING	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات

Condition	Remarks	الحالة
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2021 CRCK EXPIRED	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2021 CRACK EXPIRED	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
07 Brake Condition		الفرامل
07.A Disc&Drum	GETTING RUSTY	دسك و طنابير الفرامل
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Shock Absorber	REAR LEFT LEAK	ممتص الصدمات
08.B Arms	ARM BUSHES MINOR DRY CRACK	ازرع
09 Interior Condition		الحالة الداخليه
09.A AC Condition	OK	المكيف
09.B Door Panel	PORTION SCRATCHES	لوحة بطانة الباب

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae