



TEST CERTIFICATE

Site Number **840-Emirates Auctions** Transaction Date **02 Oct 2022, 15:01:27**
 Transaction Number **51849368 (CC10009)** Queue Number **599171**



Chassis Number **5XYZU3LB3FG237269**
 Engine Number
 Vehicle Class **Car**
 Manufacturer **Hyundai**
 Model **Santa Fe**
 Model Year **2015**
 Color **Grey**
 Mileage **113464 Miles**
 Fuel Type **Petrol**
 No. Of Cylinders **4**
 Specification **USA Imported**

DEFECT	REMARKS	
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORION REPAIRED,MINOR DENT,SCRATCHES & PORTION FADED	الصبغ
01.B Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
01.C Bumper	MISALIGN	دعامية
01.D Other	FRONT BUMPER FRAME BULK HEAD REPAIRED , STILL DENT	آخري
01.E Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
02 Engine Condition		المحرك
02.A Visual Engine Condition	ENGINE NOT START ALL SYSTEM NOT CHECK. OIL LEAK REFITTED , PARTS MISSING	حالة المحرك النظري
02.B Mount	MOUNT CRACK	كرسي
03 Transmission Condition		الجير
03.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
03.B Visual Gear Box Condition	REFITTED . PARTS MISSING	حالة الجير النظري
03.C Gear Box Mount	MOUNT CRACK	كرسي الجير
04 Battery Condition		حالة البطارية

DEFECT	REMARKS	
04.A Battery Condition	MISSING	حالة البطارية
05 Tires and Rims Condition		الاطارات
05.A Rear Tyre	BOTH SIDE 2021	الاطار الخلفي
05.B Front Tyre	BOTH SIDE 2021	الاطار الامامي
06 Suspension System		ممتص الصدمات
06.A Arms	LOWER ARM BUSHES CRACKE	ازرع
06.B Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
07 Steering Condition		المقود
07.A Axel	FRONT BOTH SIDE MISSING	اكسلات
07.B Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
08 Chassis Condition		الشاسي
08.A Chassis	FRONT RIGHT SIDE CHASSIS END MINOR DENT	الشاسيه
09 Interior Condition		الحاله الداخليه
09.A AC Condition	NOT CHECK	المكيف

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.