CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2959065
Transaction Date	09 Nov 2026, 13:03:23
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	68747397 (CC10009) (CC10019)



Vehicle Details

Chassis Number	SALVA2BGXG*******
Specification	GCC Specification
Make	Range Rover
Model	Evoque
Model Year	2016
Color	White
Mileage	152310 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	FRONT BOTH SIDE FIBER PAINT NOT CHECK,REAR LEFT SIDE REPAINTED,PORTION REPAIRED,PORTION DENT	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES,PORTION FADED,PORTION STICKER	الصبغ
01.C Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.D Floor	FLOOR PORTION DENT	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN.PORTION DAMAGED	دعامية
01.F Roof	PORTION STICKER	السقف
01.G Trunk	FIBER PAINT NOT CHECK	صندوق
01.H Sign of back accident	BACK PANEL REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في الخلف
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	CHECKED VISIBLE AREA OK	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Engine Visual Condition	OIL LEAK REFITTED GETTING RUSTY SHAKING	الحالة النظريه للمحرك
04 Transmission Condition		الجير
04.A Gear Box Visual Condition	OILWET REFITTED GETTING RUSTY , JERKING	الحالة النظريه للجير
04.B Road Test	NOT CHCKED	فحص علي الطريق

Condition	Remarks	الحالة
05 Tires and Rims Condition		الاطارات
05.A Front Tyre	BOTH SIDE 2025	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2025	الاطار الخلفي
05.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
06 Lights		الاضاءة
06.A Warning Light	WARNING LIGHT AND MESSAGES ON IN DISPLAY	ضوء تحذير
07 Brake Condition		الفرامل
07.A Brake Pedal	GETTING SPONGY	دواسة الفرامل
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Arms	BUSHES CRACKED	ازرع
09 Interior Condition		الحاله الداخليه
09.A Other	INETRIOR PARTS GETTING RUSTY	اخري
09.B AC Condition	OK	المكيف
09.C Power Window Switch And Glass	REAR RIGHT SIDE NOT WORKING	مفتاح النافذه و الزجاج
09.D Roof Ceiling	PORTION LOOSE	بطانه السقف
09.E Sun Visor	LEFT SIDE PORTION LOOSE	حاجب الشمس
09.F Door Panel	PORTION LOOSE	لوحة بطانة الباب
09.G Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae