



## TEST CERTIFICATE

Site Number **840-Emirates Auctions** Transaction Date **12 May 2022, 15:28:04**  
 Transaction Number **12023452 (CC10008)** Queue Number **312309**



Chassis Number **KMHDG41C2GU471692**  
 Engine Number  
 Vehicle Class **Car**  
 Manufacturer **Hyundai**  
 Model **Elantra**  
 Model Year **2016**  
 Color **Grey**  
 Mileage **189268 Km**  
 Fuel Type **Petrol**  
 No. Of Cylinders **4**  
 Specification **GCC Specification**

DEFECT	REMARKS	
<b>01 Body</b>		<b>جسم المركبة</b>
01.A Bonnet	PORTION REPAIRED, REPAINTED	غطاء المحرك
01.B Fenders	FRONT RIGHT SIDE REPAINTED	مدكار
01.C Paint	BODY PORTION REPAINTED, PORTION REPAIRED, MINOR DENT, SCRATCHES	الصبغ
01.D Bumper	MISALIGN & DENT	دعامية
01.E Door Handle & Lock	HANDLE LOCK PORTION DAMAGED & NOT OPEN	مقابض الأبواب والأقفال
<b>02 Interior Condition</b>		<b>الحالة الداخلية</b>
02.A AC Condition	OK	المكيف
<b>03 Transmission Condition</b>		<b>الجير</b>
03.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
03.B Visual Gear Box Condition	SIGN OF MINOR OIL LEAK	حالة الجير النظري
<b>04 Seats Condition</b>		<b>المقاعد</b>
04.A Seat Condition	FRONT BOTH SIDE PORTION CUT	حالة المقاعد
<b>05 Tires and Rims Condition</b>		<b>الاطارات</b>

DEFECT	REMARKS	
05.A Front Tyre	BOTH SIDE 2020	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2020	الاطار الخلفي
<b>06 Suspension System</b>		<b>ممتص الصدمات</b>
06.A Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
06.B Arms	LOWER ARM BUSHES CRACKED	ازرع
06.C Other	STABLIZER LINK BOOT CUT	اخرى
<b>07 Engine Condition</b>		<b>المحرك</b>
07.A Visual Engine Condition	OIL LEAK	حالة المحرك النظري
<b>08 Chassis Condition</b>		<b>الشاسي</b>
08.A Chassis	OK	الشاسيه
<b>09 Steering Condition</b>		<b>المقود</b>
09.A Steering Boot	BOOT CUT	ريلة المقود

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.