



## TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	24 Nov 2021, 18:40:05
Transaction Number	84341757 (CC10006)	Queue Number	312309



Chassis Number	6T1BE42K1BX708364
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Toyota
Model	Camry
Model Year	2011
Color	White
Mileage	263822 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	4
Specification	GCC Specification

DEFECT	REMARKS	
<b>01 Tires and Rims Condition</b>		الاطارات
01.A Front Tyre	BOTH SIDE 2018 CRACKED	الاطار الامامي
01.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2019	الاطار الخلفي
<b>02 Engine Condition</b>		المحرك
02.A Engine Condition	MINOR OIL LEAK	حالة المحرك
02.B Mount	UPPER MOUNT CRACKED	كرسي
<b>03 Chassis Condition</b>		الشاسي
03.A Chassis	OK	الشاسيه
<b>04 Body</b>		جسم المركبة
04.A Pillars	REAR LEFT SIDE C/PILLAR ,QUATER PANEL REPAINTED	القوائم
04.B Sign of side accident		وجود مؤشر لحادث في الجانب
04.C Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED,BODY MINOR DENT,SCRATCHES	الصبغ
04.D Fenders	REPAINTED,PORTION REPAIRED	مدكار
04.E Doors	RIGHT BOTH SIDE DOOR &FRONT LEFT SIDE DOOR REPAINTED,PORTION REPAIRED	أبواب
04.F Bonnet	REPAINTED,PORTION REPAIRED,SHOCK STAND NOT	غطاء المحرك

DEFECT	REMARKS	
	WORKING	
04.G Bumper	REPAINTED	دعامية
<b>05 Transmission Condition</b>		<b>الجير</b>
05.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
05.B Gear Box	OK	الجير
<b>06 Steering Condition</b>		<b>المقود</b>
06.A Steering Boot	BOOT CUT	ربلة المقود
06.B Axel	LEFT SIDE BOOT CUT	اكسلات
<b>07 Seats Condition</b>		<b>المقاعد</b>
07.A Seat Belt	OK	حزام الأمان
07.B Seat Condition	SEAT HAVE EXTRA COVER	حالة المقاعد
<b>08 Wipers and Arms</b>		<b>المساحات</b>
08.A Wiper Arm &Blade	WORNOUT	ازرع المساحات والشفرات
<b>09 Interior Condition</b>		<b>الحالة الداخليه</b>
09.A AC Condition	NOT WORKING	المكيف
<b>10 Lights</b>		<b>الاضاءة</b>
10.A Head Light	FADED &RIGHT HIGH BEAM NOT WORKING	الاضاءة الرئيسية
<b>11 Brake Condition</b>		<b>الفرامل</b>
11.A Hand Brake	NOT WORKING	فرامل اليد

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.