



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	22 Jan 2023, 17:05:14
Transaction Number	44033268 (CC10006)	Queue Number	657859



Chassis Number	YV1TS61F9Y1077817
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Volvo
Model	S 80
Model Year	2000
Color	Black
Mileage	001 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	5
Specification	GCC Specification

DEFECT	REMARKS	
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	BODY REPAINTED,PORTION REPAIRED,MINOR DENT,SCRATCHES,PORTION FADED	الصبغ
01.B Trunk	SPOILAR DAMAGED	صندوق
01.C Doors	FRONT RIGHT SIDE & REAR BOTH SIDE NOT OPEN	أبواب
01.D Bonnet	SHOCK WEAK	غطاء المحرك
01.E Rusty	UNDER BODY PARTS SUSPENSION GETTING RUSTY	صدأ
01.F Floor	BOTH SIDE DAMAGED	الارضية
02 Tires and Rims Condition		الاطارات
02.A Rear Tyre	BOTH SIDE 2015 EXPIRED ,DAMAGED	الاطار الخلفي
02.B Front Tyre	BOTH SIDE 2015 EXPIRED ,DAMAGED	الاطار الامامي
03 Interior Condition		الحالة الداخليه
03.A Door Panel	PORTION LOOSE	لوحة بطانة الباب
03.B Odometer reading	NOT CHECK	قراءة عداد المسافات
03.C Other	GEAR LEVER ASSEMBLY LOOSE	اخرى
03.D AC Condition	NOT CHECK	المكيف
03.E Mirror	LEFT SIDE BROKEN	المرآيا

DEFECT	REMARKS	
03.F Dash Board	PORTION DAMAGED	لوحة القيادة
04 Chassis Condition		الشاسي
04.A Chassis	CHECKED VISIBLE AREA OK	الشاسيه
05 Engine Condition		المحرك
05.A Visual Engine Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED ,KEY MISSING ,OIL LEAK	حالة المحرك النظري
05.B Mount	CUT	كرسي
06 Transmission Condition		الجير
06.A Visual Gear Box Condition	NOT CHECK,OIL LEAK	حالة الجير النظري
06.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
07 Lights		الاضاءة
07.A Tail Light	PORTION CRACKED	الانارة
07.B Head Light	ALL LIGHT NOT CHECK,WIPER MISSING	الاضاءة الرئيسية
08 Seats Condition		المقاعد
08.A Seat Condition	PORTION DAMAGED	حالة المقاعد
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Shock Absorber	LEAK	ممتص الصدمات
09.B Arms	LOWER ARM BUSH CRACKED	ازرع

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.