

Queue Number 2845130

Transaction Date 07 Oct 2026, 16:50:48

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
93320555 (CC10009) (CC10012)

Vehicle Details

Chassis Number WBA11EH09P*****
 Specification GCC Specification
 Make BMW
 Model 735 Li
 Model Year 2023
 Color White
 Mileage 23734 Km
 Fuel Type Petrol
 Transmission Type
 No. Of Cylinders 6

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	FRONT BOTH SIDE REPAINTED PORTION REPAIRED , REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES	الصبغ
01.C Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.D Floor	FLOOR COMPLETELY COVERED	الارضية
01.E Bonnet	REPAINTED PORTION REPAIRED , REFITTED	غطاء المحرك
01.F Trunk	PORTION REPAINTED , MISALIGN	صندوق
01.G Sign of front accident	FRONT ASSEMBLY REFITTED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.H Sign of back accident	BACK PANEL ,INNER QUARTER PANEL DENT	وجود مؤشر لحادث في الخلف

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	REAR CHASSIS EXTENSION INNER SKIRT COMPARTMENT FLOOR REPAIRED DENT	الشاسيه
--------------	--	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	---------------------	-----------------------

04 Transmission Condition

الجير

04.A Gear Box Visual Condition	PARTS REFITTED GETTING RUSTY	الحالة النظرية للجير
--------------------------------	------------------------------	----------------------

04.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
----------------	-------------	----------------

05 Tires and Rims Condition

الاطارات

Condition	Remarks	الحالة
05.A Front Tyre	BOTH SIDE 2025	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2022 CRACK	الاطار الخلفي
05.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
06 Interior Condition		الحالة الداخلية
06.A Other	INTERIOR REFITTED , CENTER CONSOLE BOX RIGHT SIDE CAP COVER FOLDING LOOSE , & (INTERIOR PARTS GETTING RUSTY SIGN OF WATER FLOODED)	اخرى
06.B AC Condition	OK	المكيف
06.C Audio	REAR (L C D PORTION CRACK)	صوتيات
06.D Dash Board	LEATHER REPLACED	لوحة القيادة

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر
wecare@carscheck.ae

شهادة فحص المركبة

Test Certificate

✓ Pass / ناجح

استمارة المركبات
Vehicle Registration




وقت البدء:	9:10	Start Time:
وقت الانتهاء:	9:22	End Time:
رقم الحارة:	01	Lane:
رقم التذكرة:	105	Token No.:
رقم المحاولة:	1	Attempt No.:
عدد مرات الطباعة:	1	Number of Prints:

بيانات المركبة / Vehicle Details

بيانات اللوحة:	2 5681 Sharjah Private 5681 2 الشارقة خصوصي	Plate Details:
رقم القاعدة:	WBA11EH09PCN87808	Chassis No.:
نوع المركبة:	BMW بي أم دبليو	Vehicle Type:
تفاصيل النوع:	735I	Vehicle Model:
فئة المركبة:	Light Vehicle مركبة خفيفة	Vehicle Class:
نوع الهيكل:	SALOON صالون	Body Type:
الوقود:	Benzene بنزين	Fuel Type:
اللون:	White أبيض	Color:
اتجاه عجلة القيادة:	--	Driving Direction:
الابعاد (أ x ع x ط):	-- x -- x --	Dimensions(H x W x L):
قراءة العداد الحالية:	23734 Kms كيلومتر	Current Odometer Reading:
بلد الصنع:	Germany ألمانيا	Origin:

انبعاثات الكربون / Carbon footprint



▲ This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
▲ The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

رقم الشهادة:	5 TAS 2026 29797711	Certificate Number:
تاريخ الفحص:	08-10-2026	Inspection Date:
صلاحية الفحص:	06-11-2026	Certificate Validity Date:
تاريخ طباعة الشهادة:	08-10-2026	Certificate Print Date:
الخدمات:	Registration Test فحص التسجيل	Services:
شريك فحص المركبات:	Tasjeel تسجيل	Vehicle Testing Partner:
مركز الفحص:	Tasjeel Al Aweer تسجيل العوير	Vehicle Testing Centre:
مدة الفحص:	11 min 4 sec	Total Time Taken:
رقم موعد الفحص:	--	Appointment Reference No.:

ناقل الحركة:	Automatic أوتوماتيك	Gear Type:
رقم المحرك:	A4837192	Engine No.:
عدد المحاور:	2	Axles No.:
عدد الأبواب:	4	No. of Doors:
الوزن الاجمالي:	2210 Kgs / كجم	G. V. W.:
الوزن فارغة:	1800 Kgs / كجم	Empty Weight:
سنة التصنيع:	2023	Model Year:
قوة المحرك:	--	Horsepower:
عدد الأسطوانات:	6	Cylinders:
عدد المقاعد:	5	No. of Seats:

▲ هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
▲ البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.



شهادة فحص المركبة
Test Certificate



Estimated Vehicle Consumption (Rate in 12 Months)

معدل الاستهلاك السنوي للمركبة (تقديرياً في 12 شهر)

 40146 KM / كم Distance per year المسافة المقطوعة سنوياً	 4131 L / لتر Fuel consumed per year استهلاك الوقود سنوياً	 16566 AED / درهم Fuel cost per year تكلفة الوقود سنوياً	 9.9 ton / طن Carbon footprint per year انبعاثات الكربون سنوياً
---	--	--	---

Parameter Readings Results / نتائج قراءات المعايير

نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الأمامي Service brake imbalance on front axle 8 %	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الخلفي Service brake imbalance on rear axle 8 %	نسبة عدم التوازن ما بين الجهة اليمنى والجهة اليسرى لفرامل اليد Parking brake imbalance between LHS and RHS 5 %	نسبة أول أكسيد الكربون للبتترول Vehicle on Petrol CO Reading 0.01 %
نسبة كبريد الهيدروجين لمركبات البترول Vehicle on Petrol HC Reading 8 PPM VOL			

Inspection Remarks: / ملاحظات الفحص

BULKHEAD CROSS MEMBER REFITTED // FRONT RIGHT SIDE FENDER & FRAME REPAIRED//UNDERNEATH COVERED//

Payment Details / تفاصيل الدفع

Inspection Performed by: 48199	تم الفحص من قبل :	Transaction Number: 29797711	رقم المعاملة :
Service Name: Registration Test فحص التسجيل	اسم الخدمة :	Payment Method: VTP Credit Account رقم حساب الشريك	طريقة الدفع :
Attempt No.: 1	رقم المحاولة :	Total Service Fees: 170 AED Paid On 08/10/2026 170 درهم وتم الدفع في تاريخ 08/10/2026	إجمالي رسوم الخدمة :
Parking Slot No.: --	رقم الموقف :	Received by: Bajurdeen Abdul Gafoor باجوردين	تم الاستلام من :



▲ This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
▲ The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

▲ هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
▲ البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.

