



TEST CERTIFICATE

Site Number **840-Emirates Auctions** Transaction Date **18 Jan 2023, 15:59:44**
 Transaction Number **59412395 (CC10010)** Queue Number **659082**



Chassis Number **5TDZK22C78S155366**
 Engine Number
 Vehicle Class **Car**
 Manufacturer **Toyota**
 Model **Sienna**
 Model Year **2008**
 Color **--**
 Mileage **201447 Km**
 Fuel Type **Petrol**
 No. Of Cylinders **6**
 Specification **Imported**

DEFECT	REMARKS	
01 Seats Condition		المقاعد
01.A Seat Condition	DAMAGED	حالة المقاعد
02 Interior Condition		الحاله الداخليه
02.A Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
02.B Dash Board	PORTION DAMAGED & CONSOLE BOX LOCK DAMAGED,NOT CLOSED	لوحة القيادة
02.C AC Condition	OK,GRILL PORTION DAMAGED	المكيف
03 Tires and Rims Condition		الاطارات
03.A Rear Tyre	BOTH SIDE 2017 CRACKED , EXPIRED	الاطار الخلفي
03.B Front Tyre	BOTH SIDE 2017 CRACKED , EXPIRED	الاطار الامامي
04 Suspension System		ممتص الصدمات
04.A Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
04.B Other	STABILIZER LINK BOOT CUT	اخرى
04.C Arms	LOWER ARM BUSH CUT	ازرع
04.D Shock Absorber	LEAK	ممتص الصدمات
05 Body		جسم المركبة

DEFECT	REMARKS	
05.A Paint	BODY REPAIRED,REPAINTED,MINOR DENT ,SCRATCHES ,PORTION FADED,PORTION RUSTY	الصبغ
05.B Fenders	REFITTED	مدكار
05.C Bumper	MISALIGN	دعامية
05.D Rusty	UNDER BODY PARTS SUSPENSION GETTING RUSTY	صدأ
05.E Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
05.F Vehicle Color	GREEN	لون المركبة
06 Engine Condition		المحرك
06.A Visual Engine Condition	OIL LEAK,REFITTED	حالة المحرك النظري
06.B Smoke	WHITE SMOKE	دخان
07 Transmission Condition		الجير
07.A Visual Gear Box Condition	OIL LEAK,REFITTED	حالة الجير النظري
07.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Brake Pedal	SPONGY	دواسة الفرامل
09 Steering Condition		المقود
09.A Axle	BOOT DAMAGED	اكسلات
09.B Steering Boot	BOOT DAMAGED	ربلة المقود
09.C Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
09.D Steering Oil	OIL LEAK	زيت المقود
10 Chassis Condition		الشاصي
10.A Chassis	CHECKED VISIBLE AREA OK	الشاسيه
11 Lights		الاضاءة
11.A Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
11.B Warning Light	WARNING MESSAGE ON DISPLAY	ضوء تحذير

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.