



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	28 Nov 2022, 15:58:24
Transaction Number	63617297 (CC10006)	Queue Number	632161



Chassis Number	KL1GM5EU4DB008812
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Chevrolet
Model	Malibu
Model Year	2013
Color	Red
Mileage	191726 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	4
Specification	GCC Specification

DEFECT	REMARKS	
01 Seats Condition		المقاعد
01.A Seat Condition	DRIVER SEAT SIDE,BACK COVER LOOSE	حالة المقاعد
02 Engine Condition		المحرك
02.A Visual Engine Condition	OIL LEAK & ABNORMAL NOISY, REFITTED	حالة المحرك النظري
02.B Mount	MOUNT RUBBER CARCKED	كرسي
03 Suspension System		ممتص الصدمات
03.A Arms	LOWER ARM BUSHES CRACKED	ازرع
03.B Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
04 Body		جسم المركبة
04.A Fenders	REAR RIGHT SIDE PORTION REPAIRED,REPAINTE	مدكار
04.B Bumper	MISALIGN	دعامية
04.C Doors	FRONT LEFT SIDE REPAINTED , RIGHT SIDE PORTION REPAIRED,REPAINTED	أبواب
04.D Paint	BODY PORTION REPAIRED , REPAINTED & MINOR DENT ,SCRATCHES,PORTION FADED	الصبغ
05 Interior Condition		الحالة الداخليه

DEFECT	REMARKS	
05.A Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
05.B Door Panel	PORTION LOOSE	لوحة بطانة الباب
05.C Dash Board	PORTION DAMAGED & INNER COVER LOCK LOOSE	لوحة القيادة
05.D Power Window Switch	REAR RIGHT SIDE NOT WORKING & MAIN SWITCH BOARD LOOSE	مفتاح النافذه
05.E AC Condition	OK	المكيف
05.F Roof Ceiling	PORTION LOOSE	بطانه السقف
05.G Mirror	LEFT SIDE LOOSE	المرايا
06 Steering Condition		المقود
06.A Axle	RIGHT SIDE LEAK	اكسلات
06.B Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
07 Chassis Condition		الشاصي
07.A Chassis	CHECKED VISIBLE AREA OK	الشاسيه
08 Transmission Condition		الجير
08.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
08.B Visual Gear Box Condition	OIL LEAK , JERKING, REFITTED	حالة الجير النظرى
08.C Gear Box Mount	MOUNT RUBBER CRACKED	كرسي الجير
09 Lights		الاضاءة
09.A Warning Light	WARNING MESSAGE	ضوء تحذير
09.B Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
10 Tires and Rims Condition		الاطارات
10.A Front Tyre	BOTH SIDE 2022	الاطار الامامي
10.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2022	الاطار الخلفي
11 Brake Condition		الفرامل
11.A Brake Pedal	WEAK	دواسة الفرامل

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.