

Queue Number 2890767

Transaction Date 20 Oct 2026, 14:41:00

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
27099940 (CC10013) (CC10025)

Vehicle Details

Chassis Number	1G1FB3DS1L*****
Specification	Imported
Make	Chevrolet
Model	Camaro
Model Year	2020
Color	Red
Mileage	69904 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	6

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	REPAINTED PORTION REPAIRED , FRONT BOTH SIDE REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES	الصبغ
01.C Doors	REPAINTED PORTION REPAIRED	أبواب
01.D Rusty	UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.E Floor	UNDER FLOOR DENTS DIRTY	الارضية
01.F Bumper	MISALIGN , SCRATCHES	دعامية
01.G Windshield	REAR MISALIGN	زجاج
01.H Roof	CONVERTABLE ROOF NOT WORKING	السقف
01.I Bonnet	REPAINTED PORTION REPAIRED REFITTED , SHOCK NOT WORKING	غطاء المحرك
01.J Door Handle & Lock	LEFT SIDE INNER HANDLE NOT WORKING	مقابض الأبواب والأقفال
01.K Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME, FENDER FRAME, BULKHEAD, RADIATOR SUPPORT REPAIRED , ASSEMBLY REFITTED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	FRONT CHASSIS ALIGN REPAIRED DENT GETTING RUSTY	الشاسيه
02.B Chassis Number	VIN CHECK ONLY DOOR POST STICKER	رقم القاعدة

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	COMPONENTS REFITTED , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	---	-----------------------

Condition	Remarks	الحالة
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	WORN OUT , PORTION CRACK , SIDE COVER PORTION LOOSE	حالة المقاعد
05 Exhaust System		نظام العادم
05.A Other	CUT REWELDED	اخرى
06 Transmission Condition		الجير
06.A Gear Box Visual Condition	MINOR JERKING , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للجير
06.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Front Tyre	BOTH SIDE 2023	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2023	الاطار الخلفي
07.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Arms	ARM BUSHES DRY CRACK	ازرع
08.B Other	SUSPENSION PARTS REFITTED	اخرى
09 Interior Condition		الحالة الداخلية
09.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY SIGN OF FLOODED	اخرى
09.B Mirror	CENTER MIRROR PORTION FADED	المرآيا
09.C AC Condition	OK , PANEL BUTTON MISSING	المكيف
09.D Audio	SCREEN NOT WORKING	صوتيات
09.E Dash Board	PORTION SCRATCHES	لوحة القيادة
09.F Door Panel	WORN OUT PORTION LOOSE	لوحة بطانة الباب
09.G Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
09.H Sunroof	CONVERTIBLE NOT WORKING	فتحت سقف
09.I Gear Shifting Lever	KNOB GETTING WORN OUT	ذراع نقل السرعات
10 Engine Cooling System		نظام تبريد المحرك
10.A Coolant tank	WATER EMPTY	خزان التبريد

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae