CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2899670
Transaction Date	26 Oct 2026, 16:33:52
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	46890778 (CC10010) (CC10011)



Vehicle Details

Chassis Number	JHMCM56517*******
Specification	GCC Specification
Make	Honda
Model	Accord
Model Year	2007
Color	Blue
Mileage	477417 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	BODY REPAINTED, PORTION REPAIRED,EXCEPT ROOF,MINOR DENTS, SCRATCHES , PORTION RUSTY FADED	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY.	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR PORTION DENT ,MUDDY.,	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN,SCRATCHES , LOOSE ,PORTION DAMAGED.	دعامية
01.E Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
01.F Sign of front accident	BULKHEAD RADIATOR SUPPORT REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.G Sign of side accident	QUARTER PANEL ,WHEEL ARCH REPAIRED.	وجود مؤشر لحادث في الجانب
01.H Vehicle Color	GRAY	لون المركبة
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	FRONT CHASIS END REPAIRED PORTION DENT ,MUDDY OILY .	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Smoke	WHITE	دخان
03.B Engine Visual Condition	REFITTED OIL LEAK,SHAKING ,ABNORMAL NOISY. PARTS RUSTY	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	DIRTY LOOSE PORTION CUT .	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير

Condition	Remarks	الحالة
05.A Gear Box Visual Condition	REFITTED OIL LEAK ,JERKING ,COMPONENT PARTS RUSTY.	الحالة النظريه للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED .	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2025.	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2025.	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	DENTS SCRATCHES .	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED.	الاضاءة الرئيسية
07.B Warning Light	EXTRA WARNING LIGHT ON IN CLUSTER.	ضوء تحذير
07.C Fog light	RIGHT SIDE MISSING	كشاف الضباب
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Brake Pedal	SPONGY.	دواسة الفرامل
08.B Hand Brake	WEAK.	فرامل اليد
08.C Disc&Drum	RUSTY.	دسك وطنابير الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Shock Absorber	LEAK/	ممتص الصدمات
09.B Arms	BUSHES CUT .	ازرع
10 Steering Condition		المقود
10.A Steering Boot	CUT .	ربلة المقود
10.B Steering Box	OIL LEAK .	جهاز المقود
11 Interior Condition		الحاله الداخليه
11.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY ,SIGN OF FLOODED	اخري
11.B Mirror	LOOSE PORTION FADE. LEFT SIDE COVER CRACKED.	المرايا
11.C Dash Board	PORTION LOOSE	لوحة القياده
11.D Roof Ceiling	PORTION LOOSE.	بطانه السقف
11.E Sun Visor	LOOSE.	حاجب الشمس
11.F Door Panel	WORN OUT PORTION LOOSE.	لوحة بطانة الباب
11.G Steering Wheel and control buttons	WORN OUT .	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.H Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT .	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the

vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر **wecare@carscheck.ae**