



## TEST CERTIFICATE

Site Number **840-Emirates Auctions** Transaction Date **04 Apr 2025, 17:00:53**  
 Transaction Number **16363041 (CC10018) (CC10018)** Queue Number **1432875**



Chassis Number **6T1BE42K67X410920**  
 Engine Number  
 Vehicle Class **Car**  
 Manufacturer **Toyota**  
 Model **Camry**  
 Model Year **2007**  
 Color **Silver**  
 Mileage **123406 Km**  
 Fuel Type **Petrol**  
 No. Of Cylinders **4**  
 Specification **GCC Specification**

| DEFECT                           | REMARKS                                                           |                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>01 Body</b>                   |                                                                   | <b>جسم المركبة</b>    |
| 01.A Paint                       | BODY PORTION REPAINTED, PORTION REPAIRED, MINOR DENTS & SCRATCHES | الصبغ                 |
| 01.B Rusty                       | UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY                        | صدأ                   |
| 01.C Floor                       | UNDER FLOOR PORTION DENTS, MUDDY                                  | الارضية               |
| 01.D Bumper                      | MISALIGN ,PORTION DAMAGED                                         | دعامية                |
| <b>02 Chassis Condition</b>      |                                                                   | <b>الشاسي</b>         |
| 02.A Chassis                     | CHECKED VISIBLE AREA ONLY / OK                                    | الشاسيه               |
| <b>03 Engine Condition</b>       |                                                                   | <b>المحرك</b>         |
| 03.A Engine Visual Condition     | OIL LEAK                                                          | الحالة النظرية للمحرك |
| <b>04 Seats Condition</b>        |                                                                   | <b>المقاعد</b>        |
| 04.A Seat Condition              | EXTRA COVER                                                       | حالة المقاعد          |
| <b>05 Transmission Condition</b> |                                                                   | <b>الجير</b>          |
| 05.A Gear Box Visual Condition   | OIL WET                                                           | الحالة النظرية للجير  |
| 05.B Road Test                   | NOT CHECK                                                         | فحص علي الطريق        |

| DEFECT                                  | REMARKS                                          |                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>06 Tires and Rims Condition</b>      |                                                  | <b>الاطارات</b>                  |
| 06.A Front Tyre                         | BOTH SIDE 2020, DRY CRACK                        | الاطار الامامي                   |
| 06.B Rear Tyre                          | BOTH SIDE 2020, DRY CRACK                        | الاطار الخلفي                    |
| 06.C Rims Condition                     | MINOR DENTS & SCRATCHES, WHEEL HUB COVER MISSING | حالة الجنوط                      |
| <b>07 Brake Condition</b>               |                                                  | <b>الفرامل</b>                   |
| 07.A Disc&Drum                          | RUSTY                                            | دسك و طنابير الفرامل             |
| <b>08 Suspension System</b>             |                                                  | <b>ممتص الصدمات</b>              |
| 08.A Ball Joint                         | BOOT CUT                                         | مفصل كروي                        |
| 08.B Stabilizer Bar And Link Rod        | BOOT CUT                                         | عمود التوازن و مثبت عمود التوازن |
| <b>09 Steering Condition</b>            |                                                  | <b>المقود</b>                    |
| 09.A Steering Oil                       | LEAK                                             | زيت المقود                       |
| 09.B Tie Rod End                        | BOOT CUT                                         | مؤخرة الرودادات                  |
| <b>10 Interior Condition</b>            |                                                  | <b>الحالة الداخلية</b>           |
| 10.A Other                              | CENTER CONSOLE BOX COVER WORN OUT                | اخرى                             |
| 10.B AC Condition                       | LOW COOLING, GRILL PORTION DAMAGED               | المكيف                           |
| 10.C Floor Matting                      | EXTRA COVER                                      | فرش الأرضية                      |
| 10.D Dash Board                         | EXTRA COVER                                      | لوحة القيادة                     |
| 10.E Door Panel                         | WORN OUT                                         | لوحة بطانة الباب                 |
| 10.F Steering Wheel and control buttons | WORN OUT                                         | عجلة القيادة وازرار التحكم       |
| 10.G Gear Shifting Lever                | KNOB WORN OUT                                    | ذراع نقل السرعات                 |

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.
- For complaints and inquiries reach out to us on [wecare@carscheck.ae](mailto:wecare@carscheck.ae)



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.
- للاشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر [wecare@carscheck.ae](mailto:wecare@carscheck.ae)