

Queue Number 2923630

Transaction Date 30 Oct 2026, 16:56:14

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
42256624 (CC10013) (CC10019)

Vehicle Details

Chassis Number	WDCDF7DE4F*****
Specification	GCC Specification
Make	Mercedes
Model	GL 500
Model Year	2015
Color	White
Mileage	110236 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	8

Condition	Remarks	الحالة
-----------	---------	--------

01 Body جسم المركبة

01.A Paint	BODY MINOR DENT SCRATCHES	الصبغ
01.B Rusty	UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR COVERED DIRTY	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN,PORTION CRACKED ,COVER HOOK MISSING	دعامية
01.E Bonnet	SHOCK NOT WORKING	غطاء المحرك

02 Chassis Condition الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS COVERED CHECK VISIBLE AREA ONLY / OK	الشاسيه
--------------	--	---------

03 Engine Condition المحرك

03.A Other	INTAKE AIR PIPE PORTION WORN OUT	اخرى
03.B Engine Visual Condition	OIL LEAK ,REFITTED , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للمحرك

04 Seats Condition المقاعد

04.A Seat Condition	DRIVER SEAT COVER PORTION CRACKED	حالة المقاعد
---------------------	-----------------------------------	--------------

05 Transmission Condition الجير

05.A Gear Box Visual Condition	REFITTED , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للجير
05.B Propeller Shaft	FLANGE RUBBER DRY CRACK	ناقل الحركة
05.C Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق

Condition	Remarks	الحالة
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2026	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2026	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	MINOR SCRATCHES	حالة الجنوط
07 Wipers and Arms		المساحات
07.A Wiper Arm &Blade	BOTTLE CAP MISSING	ازرع المساحات والشفرات
08 Lights		الاضاءة
08.A Head Light	RIGHT SIDE LOW BEAM NOT WORKING	الاضاءة الرئيسية
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Suspension Subframe	MOUNT RUBBER DRY CRACK	ازرع مفصل كروي
09.B Arms	ARM BUSHES DRY CRACK	
09.C Ball Joint	BOOT CUT	
10 Steering Condition		المقود
10.A Axle	BOOT CUT	اكسلات
11 Interior Condition		الحالة الداخليه
11.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY & CENTER CONSOLE BOX COVER DAMAGED	اخرى
11.B AC Condition	OK	المكيف
11.C Dash Board	LEATHER PORTION LOOSE	لوحة القيادة
11.D Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
11.E Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae