



## TEST CERTIFICATE

Site Number	<b>840-Emirates Auctions</b>	Transaction Date	<b>21 Nov 2021, 17:52:52</b>
Transaction Number	<b>47460401 (CC10006)</b>	Queue Number	<b>312309</b>



Chassis Number	<b>JN8AY2NY3G9148869</b>
Engine Number	
Vehicle Class	<b>Car</b>
Manufacturer	<b>Nissan</b>
Model	<b>Patrol</b>
Model Year	<b>2016</b>
Color	<b>--</b>
Mileage	<b>343187 Km</b>
Fuel Type	<b>Petrol</b>
No. Of Cylinders	<b>8</b>
Specification	<b>GCC Specification</b>

DEFECT	REMARKS	
<b>01 Body</b>		<b>جسم المركبة</b>
01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED	الصبغ
01.B Fenders	FRONT RIGHT SIDE & REAR LEFT SIDE REPAINTED,PORTION REPAIRED	مدكار
01.C Doors	FRONT RIGHT SIDE REPAINTED	أبواب
01.D Trunk	REPAINTED	صندوق
01.E Rusty	UNDER BODY PART ,CHASSIS ,FLOOR GETTING RUSTY	صدأ
01.F Door Handle & Lock	FRONT LEFT SIDE OUTER LOCK COVER MISSING	مقابض الأبواب والأقفال
<b>02 Chassis Condition</b>		<b>الشاسي</b>
02.A Chassis	OK	الشاسيه
<b>03 Wipers and Arms</b>		<b>المساحات</b>
03.A Wiper Arm & Blade	WORNOUT	ازرع المساحات والشفرات
<b>04 Tires and Rims Condition</b>		<b>الاطارات</b>
04.A Front Tyre	BOTH SIDE 2021	الاطار الامامي
04.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2021	الاطار الخلفي
04.C Rims Condition	RIMS HAVE MINOR SCRATCHES	حالة الجنوط

DEFECT	REMARKS	
<b>05 Engine Condition</b>		<b>المحرك</b>
05.A Engine Condition	OK	حالة المحرك
<b>06 Transmission Condition</b>		<b>الجير</b>
06.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
06.B Gear Box	OK	الجير
<b>07 Seats Condition</b>		<b>المقاعد</b>
07.A Seat Condition	EXTRA COVER	حالة المقاعد
07.B Seat Belt	OK	حزام الأمان
<b>08 Interior Condition</b>		<b>الحالة الداخليه</b>
08.A AC Condition	NOT WORKING	المكيف
<b>09 Lights</b>		<b>الاضاءة</b>
09.A Head Light	MINOR FADED	الاضاءة الرئيسية
<b>10 Suspension System</b>		<b>ممتص الصدمات</b>
10.A Shock Absorber	REAR LEAK	ممتص الصدمات

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.