



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	28 Sep 2022, 11:11:15
Transaction Number	19465920 (CC10006)	Queue Number	597329



Chassis Number	TMAJ28139JJ597476
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Hyundai
Model	Tucson
Model Year	2018
Color	Blue
Mileage	89483 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	4
Specification	GCC Specification

DEFECT	REMARKS	
01 Lights		الاضاءة
01.A Warning Light	WARNING LIGHT ON IN DISPLAY	ضوء تحذير
02 Body		جسم المركبة
02.A Paint	MINOR DENTS SCRATCHES ON BODY	الصبغ
02.B Floor	UNDER FLOOR RUSTPROOFED .,	الارضية
02.C Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
03 Tires and Rims Condition		الاطارات
03.A Front Tyre	BOTH SIDE 2017 EXPIRED PUNCHER	الاطار الامامي
03.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2017 CRACKED	الاطار الخلفي
04 Chassis Condition		الشاسي
04.A Chassis	CHECKED VISIBLE AREA OK.	الشاسيه
04.B Chassis Number	CHASSIS NUMBER COVERED NOT CHECKED ,CHECKED ONLY LEFT DOOR POST & WINDSHIELD.	رقم القاعدة
05 Engine Condition		المحرك
05.A Visual Engine Condition	OIL WET	حالة المحرك النظري
06 Transmission Condition		الجير

DEFECT	REMARKS	
06.A Visual Gear Box Condition	OK	حالة الجير النظرى
06.B Road Test	NOT CHECK.	فحص علي الطريق
07 Interior Condition		الحاله الداخليه
07.A AC Condition	OK	المكيف

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.