

Queue Number

2241931

Transaction Date

11 Mar 2026, 14:43:13

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

14032644 (CC10018) (CC10018)



Vehicle Details

Chassis Number

JN6BE6BS8F*****

Specification

GCC Specification

Make

Nissan

Model

Urvan

Model Year

2015

Color

White

Mileage

327232 Km

Fuel Type

Petrol

Transmission Type

No. Of Cylinders

4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED, PORTION REPAIRED, MINOR DENT & SCRATCHES, PORTION FADED, PORTION RUSTY	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	RUNNING BOARD DENT, FRONT LEFT SIDE STEP BOARD STRIP COVER MISSING	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN, PORTION DAMAGED	دعامية
01.E Trunk	REFITTED	صندوق
01.F Fuel Tank	DENT	خزان الوقود
01.G Sign of back accident	BACK PANEL REPAIRED, DENT	وجود مؤشر لحادث في الخلف

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS MUDDY, GETTING RUSTY / OK	الشاسيه
--------------	-----------------------------------	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	ENGINE NOT START, ALL SYSTEM NOT CHECKED, OIL LEAK, REFITTED, PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	---	-----------------------

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	COVER PORTION DAMAGED	حالة المقاعد
---------------------	-----------------------	--------------

05 Exhaust System

نظام العادم

05.A Other	DENT	اخرى
------------	------	------

Condition	Remarks	الحالة
06 Transmission Condition		الجير
06.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED, OIL WET, PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للجير
06.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Front Tyre	BOTH SIDE 2023, DRY CRACKED	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2021, CRACKED	الاطار الخلفي
07.C Rims Condition	RUSTY	حالة الجنوط
08 Lights		الاضاءة
08.A Head Light	LENS FADED, ALL LIGHTS NOT CHECKED	الاضاءة الرئيسية
08.B Tail Light	RIGHT SIDE CRACKED	الضوء الخلفي
09 Brake Condition		الفرامل
09.A Disc&Drum	RUSTY	دسك وطناير الفرامل
10 Suspension System		ممتص الصدمات
10.A Leaf Spring	BUSH CRACKED	مفصل كروي عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
10.B Ball Joint	BOOT CUT	
10.C Stabilizer Bar And Link Rod	BOOT CUT	
11 Steering Condition		المقود
11.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
12 Interior Condition		الحالة الداخلية
12.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY	اخرى
12.B AC Condition	NOT CHECKED	المكيف
12.C Floor Matting	PORTION DAMAGED	فرش الأرضيه
12.D Dash Board	WORN OUT	لوحة القيادة
12.E Door Panel	WORN OUT	لوحة بطانة الباب
12.F Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
12.G Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة،
كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة
للتسجيل من عدمه

للسكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر
wecare@carscheck.ae