

Queue Number 2915884

Transaction Date 27 Oct 2026, 16:57:49

Site Name  
840 - Emirates AuctionsTransaction Number  
69613610 (CC10009) (CC10025)

## Vehicle Details

Chassis Number RKLBL9HE8F\*\*\*\*\*  
 Specification GCC Specification  
 Make Toyota  
 Model Corolla  
 Model Year 2015  
 Color White  
 Mileage 181537 Km  
 Fuel Type Petrol  
 Transmission Type  
 No. Of Cylinders 4

## Condition

## Remarks

## الحالة

## 01 Body

## جسم المركبة

|                             |                                                                                      |                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 01.A Fenders                | REAR LEFT SIDE PORTION REPAIRED REPAINTED                                            | مدكار                      |
| 01.B Paint                  | BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES , PORTION GETTING RUSTY | الصبغ                      |
| 01.C Rusty                  | UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY                                                       | صدأ                        |
| 01.D Floor                  | FLOOR PORTION MINOR DENT                                                             | الارضية                    |
| 01.E Bumper                 | AISALIGN                                                                             | دعامية                     |
| 01.F Roof                   | PORTION REPAIRED REPAINTED                                                           | السقف                      |
| 01.G Sign of front accident | FRONT BUMPER BULK HEAD REPAIRED                                                      | وجود مؤشر لحادث في المقدمة |

## 02 Chassis Condition

## الشاسي

|              |                         |         |
|--------------|-------------------------|---------|
| 02.A Chassis | CHECKED VISIBLE AREA OK | الشاسيه |
|--------------|-------------------------|---------|

## 03 Engine Condition

## المحرك

|                              |                                 |                       |
|------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 03.A Engine Visual Condition | OIL LEAK REFITTED GETTIN GRUSTY | الحالة النظرية للمحرك |
|------------------------------|---------------------------------|-----------------------|

## 04 Transmission Condition

## الجير

|                                |                               |                      |
|--------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 04.A Gear Box Visual Condition | PARTS GETTING RUSTY VISUAL OK | الحالة النظرية للجير |
| 04.B Road Test                 | NOT CHECKED                   | فحص علي الطريق       |

## 05 Tires and Rims Condition

## الاطارات

| Condition                    | Remarks                                                          | الحالة                   |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 05.A Front Tyre              | BOTH SIDE 2025 CRACK                                             | الاطار الامامي           |
| 05.B Rear Tyre               | BOTH SIDE 2025                                                   | الاطار الخلفي            |
| 05.C Rims Condition          | MINOR DENT SCRATCHES                                             | حالة الجنوط              |
| 05.D Spare Tire &Tools       | TOP COVER MISSING                                                | الاطار الاحتياطي و العدة |
| <b>06 Lights</b>             |                                                                  | <b>الاضاءة</b>           |
| 06.A Head Light              | LENS FADED                                                       | الاضاءة الرئيسية         |
| 06.B Tail Light              | RIGHT SIDE PORTION CRACK                                         | الضوء الخلفي             |
| <b>07 Suspension System</b>  |                                                                  | <b>ممتص الصدمات</b>      |
| 07.A Arms                    | BUSHES CRACKED                                                   | الزرع                    |
| <b>08 Interior Condition</b> |                                                                  | <b>الحالة الداخلية</b>   |
| 08.A Other                   | CENTER CONSOLE BOX COVER WORN OUT / INTERIOR PARTS GETTING RUSTY | اخرى                     |
| 08.B AC Condition            | OK                                                               | المكيف                   |

you can verify the validity of the certificate via the link: [carcheck.ae/certificate](https://carcheck.ae/certificate)



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط [carcheck.ae/certificate](https://carcheck.ae/certificate)

## Terms & Conditions

## الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on [wecare@carscheck.ae](mailto:wecare@carscheck.ae)

للسكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر [wecare@carscheck.ae](mailto:wecare@carscheck.ae)