

Queue Number 2684478

Transaction Date 27 Aug 2026, 14:05:22

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
28420146 (CC10021) (CC10011)

Vehicle Details

Chassis Number	WBAFG210XE*****
Specification	Imported
Make	BMW
Model	X6
Model Year	2014
Color	Brown
Mileage	129768 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	6

Condition	Remarks	الحالة
-----------	---------	--------

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	REAR LEFT SIDE REPAINTED PORTION REPAIRED , FRONT FIBER PAIN NO CHECK , REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES	الصبغ
01.C Doors	LEFT SIDE BOTH REPAINTED PORTION REPAIRED	أبواب
01.D Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.E Bumper	MISALIGN	دعامية
01.F Bonnet	MISALIGN	غطاء المحرك
01.G Trunk	COMPARTMENT COVER LOCK HANDLE MISSING	صندوق

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS COVERED,MUDDY,CHECKED VISIBLE AREA ONLY / OK	الشاسيه
--------------	--	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	REFITTED,OIL LEAK,PARTS GETTING RUSTY,ABNORMAL NOISY	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	--	-----------------------

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	PORTION DAMAGED	حالة المقاعد
---------------------	-----------------	--------------

05 Transmission Condition

الجير

05.A Gear Box Visual Condition	REFITTED,OIL LEAK,PARTS GETTING RUSTY,MINOR JERKING	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق

Condition	Remarks	الحالة
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2026	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2022 WORN OUT	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Disc&Drum	RUSTY	دسك وطنابير الفرامل
09 Interior Condition		الحالة الداخلية
09.A Other	CENTER CONSOLE BOX SLIDING COVER DAMAGED,PANEL PORTION WORN OUT	اخرى
09.B Mirror	ADJUSTMENT NOT WORKING	المرآيا
09.C AC Condition	OK	المكيف
09.D Roof Light	COVER PORTION MISSING	أنارة السقف
09.E Dash Board	PORTION DAMAGED	لوحة القيادة
09.F Roof Ceiling	LOOSE	بطانة السقف
09.G Door Panel	WORN OUT PORTION DAMAGED	لوحة بطانة الباب
09.H Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
09.I Sunroof	NOT WORKING PROPERLY	فتحت سقف

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

للشكاوى والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae