

Queue Number

2810118

Transaction Date

29 Sep 2026, 13:23:49

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

87988672 (CC10009) (CC10012)



Vehicle Details

Chassis Number	JTJHT00W07*****
Specification	Imported
Make	Lexus
Model	LX 470
Model Year	2007
Color	Silver
Mileage	283163 Miles
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	8

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES , PORTION FADED , PORTION RUSTY	الصبغ
01.C Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.D Floor	FLOOR FULLY MUDDY PORTION DENT	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN	دعامية
01.F Windshield	FRONT SPOT CRACK	زجاج
01.G Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
01.H Pillars	ROCKER PANEL PORTION RUSTY	القوائم
01.I Trunk	MISALIGN	صندوق
01.J Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME BULK HEAD REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	FRONT BOTH SIDE CHASSIS END REPAIRED DENT,BOTH SIDE CHASSIS OUTER BULGED & REAR CROSS MEMBER RUSTY REPAIRED	الشاسيه
--------------	---	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Smoke	BLACK	دخان
03.B Engine Visual Condition	OIL LEAK REFITTED GETTING RUSTY MUDDY	الحالة النظرية للمحرك

04 Seats Condition

المقاعد

Condition	Remarks	الحالة
04.A Seat Condition	PORTION DAMAGED	حالة المقاعد
05 Exhaust System		نظام العادم
05.A Catalytic Converter	CUT REWELDED	دبة البيئة
06 Transmission Condition		الجير
06.A Gear Box Visual Condition	OIL WET REFITTED GETTING RUSTY MUDDY	الحالة النظرية للجير
06.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Front Tyre	BOTH SIDE 2025	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2025	الاطار الخلفي
08 Lights		الاضاءة
08.A Head Light	LENS FADED , LEFT SIDE BRACKET REPAIRED , RIGHT SIDE DAMAGED	الاضاءة الرئيسية
08.B Tail Light	LEFT SIDE PORTION DAMAGED	الضوء الخلفي
08.C Indicator & Hazard light	FRONT LEFT SIDE PORTION CRACK	الاشارات
08.D Warning Light	WARNING LIGHT ON DISPLAY	ضوء تحذير
08.E Fog light	LENS FADED	كشاف الضباب
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Arms	BUSHES CRACKED	ازرع
09.B Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
09.C Hydraulic System	NOT WORKING	النظام الهيدروليكي
10 Steering Condition		المقود
10.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الروداد
11 Interior Condition		الحالة الداخليه
11.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY SIGN OF FLOODED, CENTER CONSOLE BOX CIGARETTE COVER MISSING	اخرى
11.B AC Condition	OK	المكيف
11.C Power Window Switch And Glass	SWITCH PANEL PORTION LOOSE	مفتاح النافذه و الزجاج
11.D Audio	LCD NOT WORKING , SCREEN DAMAGED	صوتيات
11.E Door Panel	PORTION DAMAGED	لوحة بطانة الباب
11.F Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

للاشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae

شهادة فحص المركبة Test Certificate

✓ Pass / ناجح



وقت البدء:	20:48	Start Time:
وقت الانتهاء:	20:58	End Time:
رقم الحارة:	03	Lane:
رقم التذكرة:	325	Token No.:
رقم المحاولة:	2	Attempt No.:
عدد مرات الطباعة:	1	Number of Prints:

بيانات المركبة / Vehicle Details

شهادة حيازة:	72071670	Possession Certificate:
رقم القاعدة:	JTJHT00W074026905	Chassis No.:
نوع المركبة:	LEXUS لكزس	Vehicle Type:
تفاصيل النوع:	LX 470 إل اكس 470	Vehicle Model:
فئة المركبة:	Light Vehicle مركبة خفيفة	Vehicle Class:
نوع الهيكل:	STATION استيشن	Body Type:
الوقود:	Benzene بنزين	Fuel Type:
اللون:	Silver فضي	Color:
اتجاه عجلة القيادة:	--	Driving Direction:
الابعاد (أ x ع x ط):	-- x -- x --	Dimensions (H x W x L):
قراءة العداد الحالية:	455705 Kms كيلومتر	Current Odometer Reading:
بلد الصنع:	Japan اليابان	Origin:

انبعاثات الكربون / Carbon footprint



▲ This is to confirm receipt of Seventy Dirhams (70) AED only for the services mentioned.
▲ The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

رقم الشهادة:	5 MUT 2026 29687667	Certificate Number:
تاريخ الفحص:	26-09-2026	Inspection Date:
صلاحية الفحص:	25-10-2026	Certificate Validity Date:
تاريخ طباعة الشهادة:	26-09-2026	Certificate Print Date:
الخدمات:	Registration Test فحص التسجيل	Services:
شريك فحص المركبات:	Al Mutakamela Vehicle Testing LLC المتكاملة لفحص المركبات	Vehicle Testing Partner:
مركز الفحص:	Al Mutakamela Al Qusais Vehicle Testing المتكاملة القصيص لفحص المركبات	Vehicle Testing Centre:
مدة الفحص:	9 min 59 sec	Total Time Taken:
رقم موعد الفحص:	--	Appointment Reference No.:

ناقل الحركة:	Automatic أوتوماتيك	Gear Type:
رقم المحرك:	NIL	Engine No.:
عدد المحاور:	2	Axles No.:
عدد الأبواب:	4	No. of Doors:
الوزن الاجمالي:	2700 Kgs كجم	G. V. W.:
الوزن فارغة:	2100 Kgs كجم	Empty Weight:
سنة التصنيع:	2007	Model Year:
قوة المحرك:	275	Horsepower:
عدد الأسطوانات:	8	Cylinders:
عدد المقاعد:	8	No. of Seats:

استمر في حماية بيئة / Keep protecting Dubai environment
دبي

▲ هذا لتأكيد استلام (70) فقط سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
▲ البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.



شهادة فحص المركبة Test Certificate



Estimated Vehicle Consumption (Rate last 12 Months)

معدل الاستهلاك السنوي للمركبة (تقديرياً لأخر 12 شهر)

	26550 KM / كم Distance per year المسافة المقطوعة سنوياً		2732 L / لتر Fuel consumed per year استهلاك الوقود سنوياً		10956 AED / درهم Fuel cost per year تكلفة الوقود سنوياً		6.6 ton / طن Carbon footprint per year انبعاثات الكربون سنوياً
--	---	--	---	--	---	--	--

Inspection Remarks: / ملاحظات الفحص

REAR QUARTER PANEL RUSTY REPAIRED ,FRONT BOTH SIDE CHASSIS END,RADIATOR FRAME REPAIRED.

Payment Details / تفاصيل الدفع

Inspection Performed by:	855	تمّ الفحص من قبل :	Transaction Number:	29687667	رقم المعاملة :
Service Name:	Registration Test فحص التسجيل	اسم الخدمة :	Payment Method:	Cash نقدي	طريقة الدفع :
Attempt No.:	2	رقم المحاولة :	Total Service Fees:	70 AED Paid On 26/09/2026 70 درهم وتم الدفع في تاريخ 26/09/2026	إجمالي رسوم الخدمة :
Parking Slot No.:	--	رقم الموقف :	Received by:	Habiba Rassoul حبيبة الرسول	تم الاستلام من :