

Queue Number

2899412

Transaction Date

23 Oct 2026, 15:28:51

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

68828335 (CC10013) (CC10011)



Vehicle Details

Chassis Number	JN8AY2NYXH*****
Specification	GCC Specification
Make	Nissan
Model	Patrol
Model Year	2017
Color	White
Mileage	149072 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	8

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	FRONT BOTH SIDE REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY REPAINTED PORTION REPAIRED,EXCEPT ROOF,MINOR DENTS SCRATCHES,PORTION FADED GETTING RUSTY	الصبغ
01.C Doors	REFITTED	أبواب
01.D Rusty	UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.E Floor	UNDER FLOOR MIDDLE CUT REWELDED REPAIRED SUSPECT BODY JOINT BODY MOUNT REFITTED REPAIRED	الارضية
01.F Bumper	MISALIGN SCRATCHES	دعامية
01.G Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
01.H Pillars	FRONT BOTH SIDE PILLAR ROCKER PANEL REPAIRED	القوائم
01.I Trunk	REAR SWITCH MELTED NOT WORKING	صندوق

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS FRAME SANDBLAST REPAIRED DENT BEND GETTING RUSTY	الشاسيه
--------------	--	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Other	HEATER PIPE DISCONNECTED / ELECTRIC WIRE WORN OUT	اخرى
03.B Engine Visual Condition	OIL LEAK , REFITTED , PARTS GETTING RUSTY , OIL PAN DENT	الحالة النظرية للمحرك

04 Seats Condition

المقاعد

Condition	Remarks	الحالة
04.A Seat Condition	FRONT RIGHT SIDE COVER PORTION WORN OUT,REAR RIGHT SEAT STUCK AUTO FOLDING NOT WORKING	حالة المقاعد
05 Exhaust System		نظام العادم
05.A Modification	EXHAUST SYSTEM MODIFIED DENT	تعديلات
05.B Catalytic Converter	CUT REWEDLED	دبة البيئة
06 Transmission Condition		الجير
06.A Gear Box Visual Condition	MINOR JEKRING , REFITTED , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظره للجير
06.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Front Tyre	BOTH SIDE 2026	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2026	الاطار الخلفي
08 Wipers and Arms		المساحات
08.A Other	BOTTLE CAP MISSING	اخرى
09 Lights		الاضاءة
09.A Head Light	LEFT SIDE HIGH BEAM NOT WORKING	الاضاءة الرئيسية
09.B Fog light	NOT WORKING	كشف الضباب
09.C Revers Light	NOT WORKING	نور الرجوع للخلف
10 Suspension System		ممتص الصدمات
10.A Arms	ARM BUSHES DRY CRACK	ازرع
10.B Other	SUSPENSION PARTS REFITTED	اخرى
11 Steering Condition		المقود
11.A Axle	BOOT CUT LEAK	اكسلات
12 Interior Condition		الحاله الداخليه
12.A Other	REAR CUP HOLDER LOOSE / INTERIOR PARTS GETTING RUSTY REFITTED	اخرى
12.B Mirror	BOTH SIDE AUTO FOLDING ADJUSTMENT NOT WORKING,COVER PORTION CRACK,RIGHT SIDE INDICATOR LIGHT PORTION DAMAGED	المرايا
12.C AC Condition	OK	المكيف
12.D Power Window Switch And Glass	REAR RIGHT SIDE ,LOCK SWITCH NOT WORKING	مفتاح النافذه و الزجاج
12.E Dash Board	PORTION WORN OUT MELTED	لوحة القيادة
12.F Roof Ceiling	MODIFIED	بطانه السقف
12.G Door Panel	PORTION DAMAGED	لوحة بطانة الباب
12.H Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
12.I Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT,SHIFT LOCK COVER MISSING	ذراع نقل السرعات
12.J Engine Start Button	WORN OUT	زر تشغيل المحرك
13 Battery Condition		حالة البطارية

Condition	Remarks	الحالة
13.A Battery bracket	MISSING	حامل البطارية

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للتشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae

شهادة فحص المركبة

Test Certificate

✓ Pass / ناجح

استمارة المركبات
Vehicle Registration



RTA

وقت البدء:	19:46	Start Time:
وقت الانتهاء:	19:52	End Time:
رقم الحارة:	02	Lane:
رقم التذكرة:	355	Token No.:
رقم المحاولة:	1	Attempt No.:
عدد مرات الطباعة:	1	Number of Prints:

رقم الشهادة:	5 MUT 2026 29843247	Certificate Number:
تاريخ الفحص:	12-10-2026	Inspection Date:
صلاحية الفحص:	10-11-2026	Certificate Validity Date:
تاريخ طباعة الشهادة:	12-10-2026	Certificate Print Date:
الخدمات:	Registration Test فحص التسجيل	Services:
شريك فحص المركبات:	Al Mutakamela Vehicle Testing LLC المتكاملة لفحص المركبات	Vehicle Testing Partner:
مركز الفحص:	Al Mutakamela Al Qusais Vehicle Testing المتكاملة القصيص لفحص المركبات	Vehicle Testing Centre:
مدة الفحص:	5 min 51 sec	Total Time Taken:
رقم موعد الفحص:	--	Appointment Reference No.:


بيانات المركبة / Vehicle Details

بيانات اللوحة:	18 67421 Abu Dhabi Private 67421 18 ابو ظبي خصوصي	Plate Details:
رقم القاعدة:	JN8AY2NYXH9307341	Chassis No.:
نوع المركبة:	NISSAN نيسان	Vehicle Type:
تفاصيل النوع:	PATROL باترول	Vehicle Model:
فئة المركبة:	Light Vehicle مركبة خفيفة	Vehicle Class:
نوع الهيكل:	STATION استيشن	Body Type:
الوقود:	Benzene بنزين	Fuel Type:
اللون:	White أبيض	Color:
اتجاه عجلة القيادة:	--	Driving Direction:
الابعاد (أ x ع x ط):	-- x -- x --	Dimensions(H x W x L):
قراءة العداد الحالية:	149027 Kms كيلومتر / 149027	Current Odometer Reading:
بلد الصنع:	Japan اليابان	Origin:

ناقل الحركة:	Automatic أوتوماتيك	Gear Type:
رقم المحرك:	VK56219173A	Engine No.:
عدد المحاور:	2	Axles No.:
عدد الأبواب:	4	No. of Doors:
الوزن الاجمالي:	3500 Kgs / كجم	G. V. W.:
الوزن فارغة:	2845 Kgs / كجم	Empty Weight:
سنة التصنيع:	2017	Model Year:
قوة المحرك:	400	Horsepower:
عدد الأسطوانات:	8	Cylinders:
عدد المقاعد:	8	No. of Seats:

انبعاثات الكربون / Carbon footprint

اتخذ / Take action to protect Dubai environment / الإجراءات اللازمة لحماية بيئة دبي



▲ This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
▲ The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

▲ هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
▲ البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.



شهادة فحص المركبة Test Certificate



Estimated Vehicle Consumption (Rate last 12 Months)

معدل الاستهلاك السنوي للمركبة (تقديرياً لأخر 12 شهر)

	36496 KM / كم Distance per year المسافة المقطوعة سنوياً		3756 L / لتر Fuel consumed per year استهلاك الوقود سنوياً		15062 AED / درهم Fuel cost per year تكلفة الوقود سنوياً		9.0 ton / طن Carbon footprint per year انبعاثات الكربون سنوياً
--	---	--	---	--	---	--	--

Parameter Readings Results / نتائج قراءات المعايير

نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الأمامي Service brake imbalance on front axle 4 %	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الخلفي Service brake imbalance on rear axle 10 %	نسبة عدم التوازن ما بين الجهة اليمنى والجهة اليسرى لفرامل اليد Parking brake imbalance between LHS and RHS 1 %	نسبة أول أكسيد الكربون للبتترول Vehicle on Petrol CO Reading 0.01 %
نسبة كبريد الهيدروجين لمركبات البترول Vehicle on Petrol HC Reading 9 PPM VOL			

Inspection Remarks: / ملاحظات الفحص

BOTH SIDE FRONT & MIDDLE CHASSIS LOADING POINT AREA REPAIRED HAVING CCM, RUNNING BOARD, FRONT CROSS MEMBER, BULKHEAD & FRAME REPAIRED.

	Odometer Record Replace Events Date	08/09/2026	سجل عداد المسافات استبدال تاريخ الأحداث
--	--	------------	--

Payment Details / تفاصيل الدفع

Inspection Performed by: 910	تم الفحص من قبل :	Transaction Number: 29843247	رقم المعاملة :
Service Name: Registration Test فحص التسجيل	اسم الخدمة :	Payment Method: Cash نقدي	طريقة الدفع :
Attempt No.: 1	رقم المحاولة :	Total Service Fees: 170 AED Paid On 12/10/2026 170 درهم وتم الدفع في تاريخ 12/10/2026	إجمالي رسوم الخدمة :
Parking Slot No.: --	رقم الموقف :	Received by: Julie Rizalda Goloso جولي ريزالدا جولوسو	تم الاستلام من :