

Queue Number 2858879

Transaction Date 12 Oct 2026, 16:47:23

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
75263740 (CC10009) (CC10025)

Vehicle Details

Chassis Number	TMAJ28137J*****
Specification	GCC Specification
Make	Hyundai
Model	Tucson
Model Year	2018
Color	Silver
Mileage	163401 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
-----------	---------	--------

01 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY REPAINTED PORTION REPAIRED EXCEPT ROOF MINOR DENT SCRATCHES	الصبغ
01.C Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.D Floor	FRONT CHASSIS THICK RUST PROOFED COVERED CHECKED VISIBLE AREA ONLY	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN , GRILL PORTION LOOSE	دعامية
01.F Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
01.G Pillars	RIGHT SIDE B/ PILLAR PORTION DENT	القوائم
01.H Sign of side accident		وجود مؤشر لحادث في الجانب
02 Chassis Condition		الشاسي
02.A Chassis	CHASSIS COVERED RUST PROOFED CHECKED VISIBLE AREA ONLY/OK	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Engine Visual Condition	MINOR OIL LEAK PARTS REFITTED	الحالة النظرية للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	EXTRA COVER , FRONT RIGHT SIDE COVER MISSING ADJUSTMENT HANDEL MISSING	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	MINOR JERKING ,PARTS REFITTED	الحالة النظرية للجير

Condition	Remarks	الحالة
05.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	RIGHT SIDE 2017 EXPIRED CRACK , LEFR SIDE 2022	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2022	الاطار الخلفي
06.C Spare Tire &Tools	MISSING	الاطار الاحتياطي و العدة
07 Interior Condition		الحاله الداخليه
07.A Other	INTERIOR PARTS GETING RUSTY	اخرى
07.B AC Condition	LOW COOLING	المكيف
07.C Dash Board	CRACK	لوحة القيادة
07.D Roof Ceiling	PORTION LOOSE	بطانه السقف
07.E Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
07.F Steering Wheel and control buttons	GETTING WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
07.G Gear Shifting Lever	KNOB COVER MISSING	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للسكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae