

Queue Number 2761041

Transaction Date 16 Sep 2026, 13:18:40

Site Name  
840 - Emirates AuctionsTransaction Number  
77173549 (CC10006) (CC10006)

## Vehicle Details

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Chassis Number    | 1N4AL3A93G*****   |
| Specification     | GCC Specification |
| Make              | Nissan            |
| Model             | Altima            |
| Model Year        | 2016              |
| Color             | White             |
| Mileage           | 503300 Km         |
| Fuel Type         | Petrol            |
| Transmission Type |                   |
| No. Of Cylinders  | 4                 |

## Condition

## Remarks

## الحالة

## 01 Body

## جسم المركبة

|             |                                                     |         |
|-------------|-----------------------------------------------------|---------|
| 01.A Paint  | MINOR DENTS, SCRATCHES ON BODY, PORTION RUSTY       | الصبغ   |
| 01.B Rusty  | UNDER BODY PARTS,SUSPENSION GETTING RUSTY           | صدأ     |
| 01.C Floor  | UNDER FLOOR RUST PROOFED, PORTION DENT, OILY, MUDDY | الارضية |
| 01.D Bumper | PORTION DAMAGED, MISALIGN                           | دعامية  |

## 02 Chassis Condition

## الشاسي

|              |                                                                 |         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|---------|
| 02.A Chassis | COVERD, OILY, MUDDY, CHECKED VISIBLE AREA ONLY, RIGHT SIDE DENT | الشاسيه |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|---------|

## 03 Engine Condition

## المحرك

|                              |                                                        |                       |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| 03.A Mount                   | BUSHES CUT                                             | كرسي                  |
| 03.B Smoke                   | MINOR BLACK                                            | دخان                  |
| 03.C Other                   | ENGINE OVER HEAT                                       | اخرى                  |
| 03.D Engine Visual Condition | REFITTED OIL LEAK,SHAKING ,ABNORMAL NOISY. PARTS RUSTY | الحالة النظرية للمحرك |

## 04 Transmission Condition

## الجير

|                                |                                                    |                      |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| 04.A Gear Box Visual Condition | REFITTED OIL LEAK ,JERKING ,COMPONENT PARTS RUSTY. | الحالة النظرية للجير |
| 04.B Gear Box Mount            | BUSHES CRACKED                                     | كرسي الجير           |
| 04.C Road Test                 | NOT CHECK                                          | فحص علي الطريق       |

## 05 Tires and Rims Condition

## الاطارات

| Condition                               | Remarks                                                           | الحالة                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 05.A Front Tyre                         | BOTH SIDE 2022 CRACKED, WORN OUT                                  | الاطار الامامي             |
| 05.B Rear Tyre                          | BOTH SIDE 2022 CRACKED, WORN OUT                                  | الاطار الخلفي              |
| <b>06 Lights</b>                        |                                                                   | <b>الاضاءة</b>             |
| 06.A Head Light                         | LEFT SIDE HIGH BEAM & RIGHT SIDE LOW BEAM NOT WORKING, LENS FADED | الاضاءة الرئيسية           |
| 06.B Warning Light                      | WARNING LIGHT ON IN DISPLAY                                       | ضوء تحذير                  |
| <b>07 Brake Condition</b>               |                                                                   | <b>الفرامل</b>             |
| 07.A Brake Pedal                        | SPONGY                                                            | دواسة الفرامل              |
| <b>08 Suspension System</b>             |                                                                   | <b>ممتص الصدمات</b>        |
| 08.A Shock Absorber                     | LEAK                                                              | ممتص الصدمات               |
| 08.B Arms                               | BUSHES CUT                                                        | ازرع                       |
| 08.C Ball Joint                         | BOOT CUT                                                          | مفصل كروي                  |
| <b>09 Steering Condition</b>            |                                                                   | <b>المقود</b>              |
| 09.A Steering Boot                      | BOOT CUT                                                          | ربلة المقود                |
| 09.B Steering Box                       | LEAK                                                              | جهاز المقود                |
| 09.C Tie Rod End                        | BOOT CUT                                                          | مؤخرة الرودادات            |
| 09.D Axle                               | BOOT CUT                                                          | اكسلات                     |
| <b>10 Interior Condition</b>            |                                                                   | <b>الحالة الداخليه</b>     |
| 10.A Other                              | INTERIOR PARTS RUSTY,SIGN OF FLOODED.                             | اخرى                       |
| 10.B AC Condition                       | NOT COOLING                                                       | المكيف                     |
| 10.C Power Window Switch And Glass      | FRONT LEFT SIDE NOT WORKING                                       | مفتاح النافذه و الزجاج     |
| 10.D Dash Board                         | PORTION DAMAGED, CENTER BOX COVER LOCK DAMAGED                    | لوحة القيادة               |
| 10.E Sun Visor                          | LEFT SIDE DAMAGED                                                 | حاجب الشمس                 |
| 10.F Door Panel                         | LOOSE                                                             | لوحة بطانة الباب           |
| 10.G Steering Wheel and control buttons | WORN OUT                                                          | عجلة القيادة وازرار التحكم |

you can verify the validity of the certificate via the link: [carcheck.ae/certificate](http://carcheck.ae/certificate)



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط [carcheck.ae/certificate](http://carcheck.ae/certificate)

## Terms & Conditions

## الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on  
[wecare@carscheck.ae](mailto:wecare@carscheck.ae)

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر  
[wecare@carscheck.ae](mailto:wecare@carscheck.ae)