

Queue Number 2895480

Transaction Date 23 Oct 2026, 14:39:55

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
74211865 (CC10026) (CC10026)

Vehicle Details

Chassis Number 1FM5K8B88E*****
 Specification GCC Specification
 Make Ford
 Model Explorer
 Model Year 2014
 Color Black
 Mileage 202321 Km
 Fuel Type Petrol
 Transmission Type
 No. Of Cylinders 6

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	FRONT RIGHT SIDE REPAINTED PORTION REPAIRED , REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED , PORTION REPAIRED, DENTS, SCRATCHES , PORTION FADED , PORTION FADED	الصبغ
01.C Doors	REPAINTED PORTION REPAIRED	أبواب
01.D Floor	UNDER FLOOR PORTION BADLY DENTS, MUDDY , OILLY	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN , PORTION DAMAGE	دعامية
01.F Bonnet	REFITTED , MISALIGN , STAY SHOCK WEAK	غطاء المحرك
01.G Pillars	RIGHT SIDE A PILLAR OUTER PANEL DAMAGE	القوائم
01.H Trunk	CONTROL BUTTON MELTED	صندوق

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS PORTION COVER CHECK VISIBLE AREA / OK	الشاسيه
02.B Chassis Number	VIN # CHECK ONLY WIND SHEILD& DOOR POST STICKER	رقم القاعدة

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	PARTS REFITTED GETTING RUSTY , SIGN OF OIL WET	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	--	-----------------------

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	PORTION WORN OUT	حالة المقاعد
---------------------	------------------	--------------

05 Transmission Condition

الجير

Condition	Remarks	الحالة
05.A Gear Box Visual Condition	PARTS REFITTED OIL LEAK PARTS RUSTY	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE CRACK , WORN OUT	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE CRACK	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED, ALL LIGHTS NOT CHECKED , RIGHT SIDE BRACKET DAMAGE FIX BY WIRE	الاضاءة الرئيسية
07.B Tail Light	PORTION CRACK	الضوء الخلفي
07.C Warning Light	WARNING LIGHT ON DISPLAY	ضوء تحذير
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Brake Pedal	SPONGY	دواسة الفرامل
08.B Disc&Drum	RUSTY	دسك و طنابير الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Arms	BUSHES CUT	ازرع
09.B Stabilizer Bar And Link Rod	BOOT CRACK	عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
10 Interior Condition		الحالة الداخلية
10.A Other	CENTER CONSOLE BOX COVER WORN OUT , INETRIOR PARTS GETTING RUSTY , SIGN OF FLOODED	اخرى
10.B Mirror	CENTER MIRROR FADED	المرايا
10.C AC Condition	LOW COOLING	المكيف
10.D Power Window Switch And Glass	MAIN SWICTH PANEL DAMAGE	مفتاح النافذه و الزجاج
10.E Audio	DISPLAY LCD FADED	صوتيات
10.F Dash Board	PORTION WORN OUT	لوحة القيادة
10.G Roof Ceiling	PORTION WORN OUT	بطانه السقف
10.H Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
10.I Steering Wheel and control buttons	PORTION WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
10.J Gear Shifting Lever	PORTION WORN OUT	ذراع نقل السرعات
11 Engine Cooling System		نظام تبريد المحرك
11.A Coolant tank	EMPTY	خزان التبريد

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للتشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae