



TEST CERTIFICATE

Site Number **840-Emirates Auctions** Transaction Date **16 May 2023, 12:55:22**
 Transaction Number **89434453 (CC10010)** Queue Number **716249**



Chassis Number **KMHCT41DBGU867682**
 Engine Number
 Vehicle Class **Car**
 Manufacturer **Hyundai**
 Model **Accent**
 Model Year **2016**
 Color **--**
 Mileage **001 Km**
 Fuel Type **Petrol**
 No. Of Cylinders **4**
 Specification **Imported**

DEFECT	REMARKS	
01 Interior Condition		الحالة الداخلية
01.A AC Condition	NOT CHECKED .	المكيف
01.B Steering Wheel and control buttons	WORN OUT ,CRACKED.	عجلة القيادة وازرار التحكم
01.C Odometer reading	NOT CHECKED .	قراءة عداد المسافات
02 Body		جسم المركبة
02.A Vehicle Color	GRAY.	لون المركبة
02.B Sign of back accident		وجود مؤشر لحادث في الخلف
02.C Rusty	UNDER BODY ,SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY .	صدأ
02.D Paint	BODY PORTION REPAINTED ,PORTION REPAIRED ,DENTS SCRATCHES.	الصبغ
02.E Fenders	REAR RIGHT SIDE QUARTER PANEL ,WHEEL ARCH REPAIRED ,REPAINTED. FRONT LEFT DENT .	مدكار
02.F Bumper	MISALIGN ,PORTION DAMAGE.	دعامية
02.G Floor	PORTION DENT .	الارضية
03 Transmission Condition		الجير
03.A Visual Gear Box Condition	NOT CHECKED,OIL LEAK.	حالة الجير النظري

DEFECT	REMARKS	
03.B Road Test	NOT CHECKED.	فحص علي الطريق
04 Chassis Condition		الشاسي
04.A Chassis	CHECKED ONLY VISIBLE AREA OK.	الشاسيه
05 Tires and Rims Condition		الاطارات
05.A Front Tyre	BOTH SIDE 2022	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2022	الاطار الخلفي
06 Lights		الاضاءة
06.A Head Light	PORTION FADED, ALL LIGHTS NOT CHECKED .	الاضاءة الرئيسية
07 Steering Condition		المقود
07.A Axle	BOOT CUT .	اكسلات
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Arms	LOWER ARM BUSHES CRACKED.	ازرع
08.B Shock Absorber	LEAK,WEAK.	ممتص الصدمات
09 Engine Condition		المحرك
09.A Visual Engine Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED ,KEY MISSING ,OIL LEAK.	حالة المحرك النظري

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.