



## TEST CERTIFICATE

Site Number	<b>840-Emirates Auctions</b>	Transaction Date	<b>09 Mar 2023, 14:49:22</b>
Transaction Number	<b>47100254 (CC10009)</b>	Queue Number	<b>685132</b>



Chassis Number	<b>WVWZZZ9CZ3M620573</b>
Engine Number	
Vehicle Class	<b>Car</b>
Manufacturer	<b>Volkswagen</b>
Model	<b>Beetle</b>
Model Year	<b>2003</b>
Color	<b>--</b>
Mileage	<b>001 Km</b>
Fuel Type	<b>Petrol</b>
No. Of Cylinders	<b>4</b>
Specification	<b>Imported</b>

DEFECT	REMARKS	
<b>01 Engine Condition</b>		<b>المحرك</b>
01.A Visual Engine Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED	حالة المحرك النظري
<b>02 Chassis Condition</b>		<b>الشاسي</b>
02.A Chassis	NOT CHECK	الشاسيه
02.B Chassis Number	VIN NUMBER CHECKED ONLY STICKER	رقم القاعدة
<b>03 Lights</b>		<b>الاضاءة</b>
03.A Head Light	LENS FADED & ALL LIGHT NOT CHECK & BOTH SIDE LOOSE	الاضاءة الرئيسية
<b>04 Body</b>		<b>جسم المركبة</b>
04.A Doors	LEFT SIDE MISALIGN	أبواب
04.B Other	VISUAL TEST ONLY	اخرى
04.C Paint	BODY PAINT NOT CHECKED PORTION RUSTY FADED DUSTY	الصبغ
04.D Floor	UNDER FLOOR PARTS CHASSIS SUSPENSION NOT CHECKED	الارضية
<b>05 Transmission Condition</b>		<b>الجير</b>
05.A Visual Gear Box Condition	NOT CHECK	حالة الجير النظري

DEFECT	REMARKS	
05.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
<b>06 Interior Condition</b>		<b>الحاله الداخليه</b>
06.A AC Condition	NOT CHECK & GRILL DAMAGED	المكيف
06.B Odometer reading	NOT CHECK	قراءة عداد المسافات
06.C Dash Board	WORN OUT	لوحة القيادة
06.D Door Panel	LOOSE	لوحة بطانة الباب
06.E Mirror	CENTER MIRROR DAMAGED	المرآيا
06.F Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
<b>07 Seats Condition</b>		<b>المقاعد</b>
07.A Seat Condition	PORTION DAMAGED	حالة المقاعد
<b>08 Tires and Rims Condition</b>		<b>الاطارات</b>
08.A Front Tyre	WORN OUT CRACKED DATE NOT CHECKED	الاطار الامامي

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.