



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	05 May 2022, 18:01:40
Transaction Number	58149052 (CC10008)	Queue Number	312309



Chassis Number	3N1CN7AP9CL883626
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Nissan
Model	Versa
Model Year	2012
Color	Grey
Mileage	43534 Miles
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	4
Specification	USA Imported

DEFECT	REMARKS	
01 Lights		الاضاءة
01.A Warning Light	WARNING LIGHT ON IN DISPLAY	ضوء تحذير
02 Body		جسم المركبة
02.A Windshield	FRONT WINDSHIELD CRACKED	زجاج
02.B Paint	BODY TOTALY REPAINTED,PORTION REPAIRED , MINOR DENTS, SCRATCHES	الصبغ
02.C Other	REAR BACK PANEL REPAIRED	اخرى
02.D Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
02.E Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
03 Interior Condition		الحاله الداخليه
03.A AC Condition	NOT WORKING	المكيف
03.B Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
03.C Mirror	VIEW MIRROR FADED	المرابيا
04 Brake Condition		الفرامل
04.A Brake Pedal	SPONGY & WEAK	دواسة الفرامل
04.B Hand Brake	NOT WORKING	فرامل اليد

DEFECT	REMARKS	
05 Tires and Rims Condition		الاطارات
05.A Front Tyre	BOTH SIDE 2016/2015 CRACKED & EXPIRED	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2016/2012 CRACKED,EXPIRED	الاطار الخلفي
05.C Spare Tire &Tools	TOOLS MISSING	الاطار الاحتياطي و العدة
06 Engine Condition		المحرك
06.A Visual Engine Condition	OIL LEAK & REFITTED	حالة المحرك النظري
07 Transmission Condition		الجير
07.A Visual Gear Box Condition	OIL LEAK & REFITTED	حالة الجير النظري
07.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Arms	FRONT LOWER ARM BUSH CRACKED	ازرع
08.B Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
09 Chassis Condition		الشاسي
09.A Chassis	OK	الشاسيه
09.B Chassis Extension	GETTING RUSTY	تمديدات الشاسي

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.