

Queue Number 2575959

Transaction Date 25 Jul 2026, 12:48:03

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
24973071 (CC10010) (CC10008)

Vehicle Details

Chassis Number	1C4RDJAG1D*****
Specification	GCC Specification
Make	Dodge
Model	Durango
Model Year	2013
Color	Grey
Mileage	291232 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	6

Condition	Remarks	الحالة
-----------	---------	--------

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	REAR RIGHT SIDE REPAINTED PORTION REPAIRED ,FRONT RIGHT SIDE REFITTED ,BOLT LOOSE	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENT ,SCRATCHES	الصبغ
01.C Doors	RIGHT SIDE BOTH DOOR REPAINTED PORTION REPAIRED	أبواب
01.D Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS RUSTY.	صدأ
01.E Bumper	MISALIGN ,FRONT GRILL DAMAGED.	دعامية
01.F Fuel Tank	DENT	خزان الوقود
01.G Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME ,BULKHEAD REPAIRED.	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.H Sign of side accident		وجود مؤشر لحادث في الجانب

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS PORTION COVERED OILY MUDDY ,CHECKED VISIBLE AREA /OK.	الشاسيه
--------------	---	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	REFITTED COMPONENT POARTS RUSTY OIL WET . ABNORMAL NOISY. DELAY START	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	---	-----------------------

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	EXTRA COVER ,PORTION DAMAGED ,FRONT LEFT SIDE HEAD REST DAMAGED,LOOSE	حالة المقاعد
---------------------	---	--------------

05 Transmission Condition

الجير

Condition	Remarks	الحالة
05.A Gear Box Visual Condition	REFITTED ,COMPONENT PARTS RUSTY GET JERKING .	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2021 DRY CRACK	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	LEFT SIDE 2012,RIGHT SIDE 2021 DRY CRACK	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	MINOR DENT,SCRATCHS ,REAR LEFT SIDE SPARE TIRE	حالة الجنوط
06.D Spare Tire &Tools	MISSING.	الاطار الاحتياطي و العدة
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS GETTING FADED	الاضاءة الرئيسية
07.B Warning Light	WARNING LIGHT SHOW IN DISPLAY	ضوء تحذير
07.C Brake Light	RIGHT SIDE NOT WORKING.	نور الفرامل
07.D Fog light	NOT WORKING ,LEFT SIDE LOOSE.	كشف الضباب
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Brake Pedal	HARD	دواسة الفرامل
08.B Disc&Drum	PARTS RUSTY.	دسك و طنابير الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Shock Absorber	MINOR LEAK .	ممتص الصدمات
09.B Arms	BUSHES CUT .	ازرع
10 Steering Condition		المقود
10.A Steering Box	HARD ,EXCESSIVE PLAY .	جهاز المقود
10.B Axle	BOOT CUT ,GREASE LEAKING.	اكسلات
11 Interior Condition		الحالة الداخلية
11.A Other	UNDER SEAT ,INTERIOR PARTS UNDER FLOOR PARTS RUSTY ,SIGN OF FLOODED	اخرى
11.B Mirror	CENTER MIRROR PORTION FADED	المرآيا
11.C AC Condition	OK	المكيف
11.D Power Window Switch And Glass	FRONT BOTH SIDE NOT WORKING FROM MAIN SWITCH BUTTON DAMAGED ,MISSING	مفتاح النافذه و الزجاج
11.E Floor Matting	DIRTY	فرش الأرضيه
11.F Steering Wheel and control buttons	WORN OUT HARD STEERING PLAY.	عجلة القيادة وازرار التحكم

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها

condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae