CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2895486
Transaction Date	23 Oct 2026, 14:39:36
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	60046309 (CC10026) (CC10026)



Vehicle Details

Chassis Number	1FAHP2D89D*******
Specification	GCC Specification
Make	Ford
Model	Taurus
Model Year	2013
Color	Blue
Mileage	245394 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	6

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		**جسم المركبة**
01.A Fenders	REPAINTED PORTION REPAIRED , FRONT REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED , PORTION REPAIRED, DENTS, SCRATCHES , PORTION FADED	الصبغ
01.C Doors	REAR BOTH SIDE & FRONT RIGHT SIDE REPAINTED PORTION REPAIRED	أبواب
01.D Rusty	UNDER BODY PARTS , SUSPENTION GETTING RUSTY	صدأ
01.E Floor	UNDER FLOOR PORTION DENTS, MUDDY	الارضية
01.F Bumper	MISALIGN , SCRATHES , DENT	دعامية
01.G Bonnet	REFITTED , REPAINTED PORTION REPAIRED	غطاء المحرك
01.H Door Handle &Lock	REAR LEFT SIDE LOCK NOT WORKING	مقابض الأبواب والأقفال
01.I Sign of side accident	FRONT RIGHT SIDE BUMPER FRAME , FENDER FRAME , RADIATOR SUPPORT REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في الجانب
02 Chassis Condition		**الشاصي**
02.A Chassis	CHASSIS GETTING RUSTY	الشاسيه
02.B Chassis Number	VIN # STICKER PORTION DAMAGE	رقم القاعدة
03 Engine Condition		**المحرك**
03.A Engine Visual Condition	PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		**المقاعد**
04.A Seat Condition	PORTION WORN OUT	حالة المقاعد

Condition	Remarks	الحالة
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظريه للجير
05.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	LEFT SIDE 2024 & RIGHT SIDE BADLY DAMAGE	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	LEFT SIDE 2024 & RIGHT SIDE 2025	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED, ALL LIGHTS NOT CHECKED	الاضاءة الرئيسية
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Disc&Drum	RUSTY	دسك وطنابير الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Arms	BUSHES CRACK	ازرع
09.B Stabilizer Bar And Link Rod	BOOT CRACK	عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
10 Steering Condition		المقود
10.A Tie Rod End	BOOT CRACK	مؤخرة الرودات
11 Interior Condition		الحاله الداخليه
11.A Other	CENTER CONSOLE BOX COVER WORN OUT , INETRIOR PARTS GETTING RUSTY , SIGN OF FLOODED	اخري
11.B Mirror	CENTER MIRROR DAMAGE	المرايا
11.C AC Condition	LOW COOLING	المكيف
11.D Roof Light	SHADE POCKET DAMAGE	أنارة السقف
11.E Audio	DISPLAY LCD SCREEN PORTION FADED	صوتيات
11.F Dash Board	PORTION WORN OUT	لوحة القياده
11.G Roof Ceiling	PORTION WORN OUT	بطانه السقف
11.H Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
11.I Steering Wheel and control buttons	PORTION WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.J Gear Shifting Lever	PORTION WORN OUT	ذراع نقل السرعات
12 Engine Cooling System		نظام تبريد المحرك
12.A Coolant tank	EMPTY	خزان التبريد

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر **wecare@carscheck.ae**