

Queue Number

2707374

Transaction Date

02 Sep 2026, 16:33:52

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

92096998 (CC10009) (CC10012)



Vehicle Details

Chassis Number	1N4AA6AV6K*****
Specification	Imported
Make	Nissan
Model	Maxima
Model Year	2019
Color	Black
Mileage	179689 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	6

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	FRONT REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES , PORTION FADED	الصبغ
01.C Doors	FRONT LEFT SIDE & REAR RIGHT SIDE REFITTED	أبواب
01.D Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.E Pillars	LEFT SIDE A/ PILLAR ROCKER PANEL REPAIRED , B / PILLAR DENT	القوائم
01.F Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME BULK HEAD FENDER FRAME REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	FRONT LEFT SIDE OUTER SKIRT REPAIRED, COVERED CHEKCED VISIBLE AREA ONLY	الشاسيه
--------------	---	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Mount	MOUNT RUBBER CUT	كرسي
03.B Engine Visual Condition	REFITTED PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للمحرك

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	PORTION DAMAGED	حالة المقاعد
---------------------	-----------------	--------------

05 Transmission Condition

الجير

05.A Gear Box Visual Condition	REFITTED, PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للجير
--------------------------------	-------------------------------	----------------------

Condition	Remarks	الحالة
05.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2023 CRACK	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	RIGHT SIDE 2021 EXPIRED	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LEFT SIDE BRACKET CRACK	الاضاءة الرئيسية
07.B Warning Light	WARNING LIGHT ON DISPLAY	ضوء تحذير
08 Interior Condition		الحالة الداخلية
08.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY , (SIGN OF FLOODED) INTERIOR REFITTED	اخرى
08.B Mirror	RIGHT SIDE ADJUSTMENT NOT WORKING PRPERLY	المرآيا
08.C AC Condition	OK	المكيف
08.D Roof Light	NOT WORKING	أنارة السقف
08.E Dash Board	LEATHER REPLACED	لوحة القيادة
08.F Air Bag	REFITTED	وسائد هوائية
08.G Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
08.H Sunroof	GLASS EXTRA STICKER	فتحت سقف
08.I Gear Shifting Lever	COVER WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للسكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae