CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2922692
Transaction Date	29 Oct 2026, 16:27:49
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	43743767 (CC10009) (CC10012)



Vehicle Details

Chassis Number	1GNFK23J19*******
Specification	GCC Specification
Make	Chevrolet
Model	Tahoe
Model Year	2009
Color	White
Mileage	178572 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	8

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	BODY REPAINTED PORTION REPAIRED PORTON RUSTY ,MODIFIED HOLE	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY PARTS CHASSIS SUSPENSION RUSTY	صدأ
01.C Floor	FLOOR MUDDY PORTION RUSTY HOLE	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN	دعامية
01.E Roof	MODIFIED HOLE	السقف
01.F Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
01.G Door Handle &Lock	FRONT RIGHT SIDE PIN LOCK MISSING	مقابض الأبواب والأقفال
01.H Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.I Sign of side accident		وجود مؤشر لحادث في الجانب
01.J Sign of back accident		وجود مؤشر لحادث في الخلف
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	CHASSIS COMPLETELY THICK RUST PROOFED, PORTION RUSTY/OK	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Engine Visual Condition	OIL LEAK REFITTED GETTING RUSTY MUDDY	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	EXTRA COVER,PORTION CRACK,REAR SEAT MISSING	حالة المقاعد

Condition	Remarks	الحالة
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	MINOR OIL LEAK REFITTED GETTING RUSTY	الحالة النظريه للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2023	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	LEFT SID 2023 ,RIGHT SIDE 2025	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	MINOR DENT,SCRATCHES	حالة الجنوط
07 Wipers and Arms		المساحات
07.A Wiper Arm &Blade	REAR WIPER MISSING	ازرع المساحات والشفرات
08 Lights		الاضاءة
08.A Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
08.B Tail Light	MINOR CRACK	الضوء الخلفي
08.C Warning Light	WARNING LIGHT SHOW IN DISPLAY	ضوء تحذير
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Arms	BUSHES CRACKED	ازرع
09.B Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
10 Steering Condition		المقود
10.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودات
11 Interior Condition		الحاله الداخليه
11.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY	اخري
11.B AC Condition	REAR AC NOT WORKING FRONT SWITCH LOOSE ,REAR SWITCH BUTTON MISSING	المكيف
11.C Roof Light	LIGHT BUTTON MISSING , PANEL LOOSE	أنارة السقف
11.D Power Window Switch And Glass	REAR RIGHT SIDE NOT WORKING ,MAIN SWITCH LOOSE	مفتاح النافذه و الزجاج
11.E FLoor Matting	EXTRA COVER	فرش الأرضيه
11.F Audio	MISSING	صوتيات
11.G Dash Board	DAMAGED	لوحة القياده
11.H Roof Ceiling	PORTION DAMAGED	بطانه السقف
11.I Sun Visor	LEFT SIDE GLASS COVER MISSING ,RIGHT SIDE BRACKET MISSING	حاجب الشمس
11.J Door Panel	PORTION DAMAGED,LOOSE	لوحة بطانة الباب
11.K Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر **wecare@carscheck.ae**