



TEST CERTIFICATE

Site Number **840-Emirates Auctions** Transaction Date **25 Oct 2021, 18:10:51**
 Transaction Number **46223800 (CC10006)** Queue Number **312309**



Chassis Number **KL1ZA5CS8LB318446**
 Engine Number
 Vehicle Class **Car**
 Manufacturer **Chevrolet**
 Model **Malibu**
 Model Year **2020**
 Color **White**
 Mileage **4179 Km**
 Fuel Type **Petrol**
 No. Of Cylinders **4**
 Specification **GCC Specification**

DEFECT	REMARKS	
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	MINOR SCRATCHES	الصبغ
02 Chassis Condition		الشاسي
02.A Chassis	REAR RIGHT CHASSIS EXTENSION MINOR CUT FROM TOWING HOOK	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Engine Condition	OK	حالة المحرك
04 Tires and Rims Condition		الاطارات
04.A Front Tyre	BOTH SIDE 2019	الاطار الامامي
04.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2019	الاطار الخلفي
05 Transmission Condition		الجير
05.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
05.B Gear Box	SIGN OF OIL LEAK	الجير
06 Seats Condition		المقاعد
06.A Seat Belt	OK	حزام الأمان
06.B Seat Condition	SEAT HAVE EXTRA COVER	حالة المقاعد

DEFECT	REMARKS	
07 Interior Condition		الحالة الداخلية
07.A AC Condition	OK	المكيف
08 Wipers and Arms		المساحات
08.A Wiper Arm &Blade	WORN OUT	ازرع المساحات والشفرات

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.