



TEST CERTIFICATE

| | | | |
|--------------------|------------------------------|------------------|------------------------------|
| Site Number | 840-Emirates Auctions | Transaction Date | 31 May 2022, 16:08:49 |
| Transaction Number | 55797894 (CC10008) | Queue Number | 312309 |



| | |
|------------------|--------------------------|
| Chassis Number | JTDBW9239A1192615 |
| Engine Number | |
| Vehicle Class | Car |
| Manufacturer | Toyota |
| Model | Yaris |
| Model Year | 2010 |
| Color | White |
| Mileage | 441106 Km |
| Fuel Type | Petrol |
| No. Of Cylinders | 4 |
| Specification | GCC Specification |

| DEFECT | REMARKS | |
|---|--|----------------------------|
| 01 Transmission Condition | | الجير |
| 01.A Road Test | NOT CHECKED | فحص علي الطريق |
| 01.B Visual Gear Box Condition | SIGN OF MINOR OIL LEAK , | حالة الجير النظرى |
| 01.C Gear Box Mount | RUBBER CRACKED | كرسي الجير |
| 02 Chassis Condition | | الشاسي |
| 02.A Chassis | OK | الشاسيه |
| 03 Interior Condition | | الحاله الداخليه |
| 03.A Mirror | LEFT SIDE COVER MISSING | المرايا |
| 03.B AC Condition | | المكيف |
| 03.C Steering Wheel and control buttons | HORN NOT WORKING | عجلة القيادة وازرار التحكم |
| 04 Body | | جسم المركبة |
| 04.A Paint | BODY TOTALY REPAINTED EXCEPT ROOF& PORTION REPAIRED , MINOR DENT SCRATCHES | الصبغ |
| 04.B Doors | REAR BOTH SIDE NOT OPEN/ | أبواب |
| 04.C Bonnet | STAND MISSING | غطاء المحرك |

| DEFECT | REMARKS | |
|------------------------------------|--|---------------------|
| 04.D Bumper | MISALIGN | دعامية |
| 04.E Pillars | OPEN REAR BOTH SIDE DOOR FOR RECHECK PILLARS & DOOR POST | القوائم |
| 05 Tires and Rims Condition | | الاطارات |
| 05.A Front Tyre | BOTH SIDE 2020 | الاطار الامامي |
| 05.B Rear Tyre | BOTH SIDE 2020 | الاطار الخلفي |
| 06 Engine Condition | | المحرك |
| 06.A Visual Engine Condition | MINOR OIL LEAK | حالة المحرك النظري |
| 06.B Mount | MOUNT RUBBRE CRACKED | كرسي |
| 06.C Smoke | BLACK SMOKE | دخان |
| 07 Suspension System | | ممتص الصدمات |
| 07.A Ball Joint | BOOT CUT | مفصل كروي |
| 08 Steering Condition | | المقود |
| 08.A Tie Rod End | BOOT CUT | مؤخرة الرودادات |
| 09 Lights | | الاضاءة |
| 09.A Head Light | RIGHT SIDE PORTION CRACKED | الاضاءة الرئيسية |

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.