



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	27 Dec 2021, 18:06:32
Transaction Number	39752821 (CC10006)	Queue Number	312309



Chassis Number	JTGJX02P9E0061125
Engine Number	
Vehicle Class	Heavy
Manufacturer	Toyota
Model	Hiace
Model Year	2014
Color	White
Mileage	314358 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	4
Specification	GCC Specification

DEFECT	REMARKS	
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	BODY MINOR DENT ,SCRATCHES , MINOR SPOT RUST	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY PARTS, SUSPENSION , CHASSIS ,FLOOR GETTING MINOR RUSTY	صدأ
02 Seats Condition		المقاعد
02.A Seat Belt	OK	حزام الأمان
02.B Seat Condition	REAR SEATS NOT FIX & NOT COMPLETED	حالة المقاعد
03 Interior Condition		الحالة الداخليه
03.A AC Condition	OK	المكيف
04 Engine Condition		المحرك
04.A Engine Condition	MINOR OIL LEAK	حالة المحرك
05 Transmission Condition		الجير
05.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
05.B Gear Box	OK	الجير
06 Chassis Condition		الشاصي
06.A Chassis	OK	الشاسيه

DEFECT	REMARKS	
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Front Tyre	BOTH SIDE 2020	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2020 & LEFT SIDE PUNCHER	الاطار الخلفي
07.C Rims Condition	RIMS GETTING RUSTY	حالة الجنوط
08 Lights		الاضاءة
08.A Head Light	ALL LIGHT WORKING	الاضاءة الرئيسية
09 Battery Condition		حالة البطارية
09.A Battery Condition	OK	حالة البطارية

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.