CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2942638
Transaction Date	04 Nov 2026, 17:49:41
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	93103000 (CC10009) (CC10019)



Vehicle Details

Chassis Number	2C3CDXCT6H*******
Specification	Imported
Make	Dodge
Model	Charger
Model Year	2017
Color	Unknown
Mileage	172991 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	8

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	REPAINTED,PORTION REPAIRED,FRONT REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES,	الصبغ
01.C Doors	RIGHT SIDE BOTH REPAINTED,PORTION REPAIRED	أبواب
01.D Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.E Floor	FLOOR PORTION DENT	الارضية
01.F Bumper	MISALIGN,PORTION DAMAGED	دعامية
01.G Bonnet	REPAINTED,PORTION REPAIRED REFITTED ,SHOCK NOT WORKING ,HANDLE LOCK LOOSE	غطاء المحرك
01.H Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME BULK HEAD REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.I Vehicle Color	MAROONE	لون المركبة
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	FRONT LEFT SIDE CHASSIS END BEND RIGHT SIDE PORTION DENT SIGN OF ALIGN REPAIRED	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Engine Visual Condition	PARTS REFITTED GETTING RUSTY,MINOR SHAKING	الحالة النظريه للمحرك
04 Transmission Condition		الجير
04.A Gear Box Visual Condition	OIL WET PARTS REFITTED GETTING RUSTY,	الحالة النظريه للجير

Condition	Remarks	الحالة
04.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
05 Tires and Rims Condition		**الاطارات**
05.A Front Tyre	BOTH SIDE 2024	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	LEFT SIDE 2022 CRACKED & RIGHT SIDE 2021 EXPIRED	الاطار الخلفي
05.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
06 Suspension System		**ممتص الصدمات**
06.A Arms	LOWER ARM BUSHES CUT	ازرع
06.B Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
07 Steering Condition		**المقود**
07.A Steering Oil	MINOR OIL LEAK	زيت المقود
07.B Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودات
08 Interior Condition		**الحاله الداخليه**
08.A Other	INETRIOR PARTS GETTING RUSTY, SIGN OF FLOODED & CENTER CONSOLE BOX COVER WORN OUT	اخري
08.B Dash Board	PORTION DAMAGED	لوحة القياده
08.C Door Panel	PORTION LOOSE	لوحة بطانة الباب
08.D Steering Wheel and control buttons	WORN OUT,SWITCH FADED	عجلة القيادة وازرار التحكم
08.E Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae