



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	04 Dec 2022, 16:50:58
Transaction Number	56536977 (CC10010)	Queue Number	635532



Chassis Number	JN1FN61C1AW206341
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Nissan
Model	Sunny
Model Year	2010
Color	White
Mileage	284998 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	4
Specification	GCC Specification

DEFECT	REMARKS	
01 Body		جسم المركبة
01.A Bumper	MISALIGN.	دعامية
01.B Rusty	UNDER BODY ,SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY .	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR RUST PROOFED,PORTION DENT .	الارضية
01.D Paint	PORTION REPAIRED ,REPAINTED ,DENTS SCRATCHES ,PORTION RUSTY.	الصبغ
01.E Other	FRONT FENDER FRAME ,BULK HEAD,BUMPER FRAME REPAIRED	اخرى
01.F Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
02 Transmission Condition		الجير
02.A Visual Gear Box Condition	MINOR OIL LEAK,JERKING	حالة الجير النظري
02.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
03 Chassis Condition		الشاسي
03.A Chassis	VISIBLE AREA OK	الشاسيه
04 Lights		الاضاءة
04.A Warning Light	WARNING LIGHT ON IN DISPLAY	ضوء تحذير

DEFECT	REMARKS	
04.B Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
05 Tires and Rims Condition		الاطارات
05.A Front Tyre	LEFT 2018 CRACKED & RIGHT 2017 EXPIRED ,PUNCTURE ,	الاطار الامامي
05.B Rims Condition	RUSTY.	حالة الجنوط
05.C Rear Tyre	BOTH SIDE 2018 CRACKED.	الاطار الخلفي
06 Interior Condition		الحاله الداخليه
06.A AC Condition	LOW COOLING	المكيف
06.B Other	GLOW BOX DAMAGED.	اخرى
06.C Dash Board	DAMAGED.	لوحة القيادة
06.D Steering Wheel and control buttons	WORN OUT .	عجلة القيادة وازرار التحكم
06.E Roof Light	NOT WORKING	أنارة السقف
07 Seats Condition		المقاعد
07.A Seat Condition	REAR LOOSE ,MISALIGN .	حالة المقاعد
08 Steering Condition		المقود
08.A Steering Boot	BOOT CUT	ربلة المقود
08.B Steering Oil	OIL LEAK	زيت المقود
08.C Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
09.B Shock Absorber	LEAK,WEAK & DAMPER BUSH DAMAGED	ممتص الصدمات
09.C Arms	LOWER ARM BUSH CUT	ازرع
10 Engine Condition		المحرك
10.A Visual Engine Condition	OIL LEAK,ABNORMAL NOISY,MISFIRING	حالة المحرك النظري
11 Engine Cooling System		نظام تبريد المحرك
11.A Radiator Condition	RADIATOR MOUNTING BUSH CUT	حالة المبرد

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.