CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2942338
Transaction Date	03 Nov 2026, 16:59:42
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	25613648 (CC10026) (CC10026)



Vehicle Details

Chassis Number	SJNBJ01A4D*******
Specification	GCC Specification
Make	Nissan
Model	Qashqai
Model Year	2013
Color	White
Mileage	89582 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED , PORTION REPAIRED, DENTS, SCRATCHES , PORTION FADED	الصبغ
01.B Doors	BOTH SIDE RIGHT SIDE REPAINTED PORTION REPAIRED	أبواب
01.C Floor	UNDER FLOOR THICK RUST PROOFED PORTION DENTS	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN	دعامية
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	OK	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	PORTION WORN OUT	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED, PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظريه للجير
05.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2022	الاطار الامامي

Condition	Remarks	الحالة
06.B Rear Tyre	RIGHT SIDE 2022 & LEFT SIDE DAMAGE	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
07 Wipers and Arms		المساحات
07.A Wiper Arm &Blade	WATER TANK COVER MISSING	ازرع المساحات والشفرات
08 Lights		الاضاءة
08.A Head Light	LENS GETTING FADED, ALL LIGHTS NOT CHECKED	الاضاءة الرئيسية
09 Brake Condition		الفرامل
09.A Disc&Drum	RUSTY	دسك وطنابير الفرامل
10 Interior Condition		الحاله الداخليه
10.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY	اخري
10.B AC Condition	NOT CHECK	المكيف
10.C Dash Board	PORTION WORN OUT	لوحة القياده
10.D Roof Ceiling	PORTION WORN OUT	بطانه السقف
10.E Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
10.F Steering Wheel and control buttons	PORTION WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
10.G Gear Shifting Lever	PORTION WORN OUT , SHIFTER LOCK COVER MISSING	ذراع نقل السرعات
11 Engine Cooling System		نظام تبريد المحرك
11.A Coolant tank	EMPTY	خزان التبريد

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae