



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	12 May 2022, 11:43:52
Transaction Number	95150378 (CC10006)	Queue Number	312309



Chassis Number	KNAFK4118F5381334
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Kia
Model	Sorento
Model Year	2015
Color	Silver
Mileage	29894 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	4
Specification	GCC Specification

DEFECT	REMARKS	
01 Body		جسم المركبة
01.A Bonnet	REPAINTED,PORION REPAIRED & REFITTED	غطاء المحرك
01.B Fenders	FRONT RIGHT SIDE REPAIRED & REFITTED & REAR RIGHT SIDE REPAINTED,PORION REPAIRED	مدكار
01.C Paint	PORION REPAIRED, REPAINTED & DENTS, SCRATCHES ON BODY	الصبغ
01.D Doors	RIGHT SIDE BOTH REPAINTED,PORION REPAIRED	أبواب
01.E Trunk	REPAINTED,PORION REPAIRED & REFITTED	صندوق
02 Chassis Condition		الشاسي
02.A Chassis	OK	الشاسيه
03 Transmission Condition		الجير
03.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
03.B Visual Gear Box Condition	OK	حالة الجير النظري
04 Tires and Rims Condition		الاطارات
04.A Front Tyre	BOTH SIDE 2020/2021	الاطار الامامي
04.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2020	الاطار الخلفي

DEFECT	REMARKS	
05 Interior Condition		الحاله الداخليه
05.A Power Window Switch	REAR LEFT SIDE NOT WORKING	مفتاح النافذه
05.B AC Condition	OK	المكيف
06 Engine Condition		المحرك
06.A Visual Engine Condition	OK	حالة المحرك النظرى

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.