

Queue Number 2009008

Transaction Date 03 Dec 2025, 16:39:00

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
57579988 (CC10010) (CC10010)

Vehicle Details

Chassis Number JHMF16239*****
 Specification GCC Specification
 Make Honda
 Model Civic
 Model Year 2009
 Color White
 Mileage 497873 Km
 Fuel Type Petrol
 Transmission Type
 No. Of Cylinders 4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	REFITTED .	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED,PORTION FADED,PORTION RUSTY,MINOR DENTS & SCRATCHES ,	الصبغ
01.C Rusty	UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.D Floor	UNDER FLOOR MUDDY ,PORTION ,RUNNING BOARD DENT	الارضية
01.E Bumper	MISALIGNED,PORTION DAMAGE	دعامية
01.F Bonnet	REFITTED .	غطاء المحرك
01.G Door Handle & Lock	LEFT OUTER HANDLE LOOSE.	مقابض الأبواب والأقفال
01.H Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME ,FENDER FRAME , BULKHEAD , RADIATOR SUPPORT REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	FRONT CHASSIS REPAIRED DENT ,MUDDY OILY .	الشاسيه
--------------	---	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Mount	BUSHES CRACKED	كرسي
03.B Smoke	BLACK	دخان
03.C Engine Visual Condition	REFITTED OIL LEAK,SHAKING ,ABNORMAL NOISY.	الحالة النظرية للمحرك

04 Transmission Condition

الجير

04.A Gear Box Visual Condition	REFITTED OIL LEAK JERKING.	الحالة النظرية للجير
--------------------------------	----------------------------	----------------------

Condition	Remarks	الحالة
04.B Gear Box Mount	BUSHES CRACKED.	كرسي الجير
04.C Road Test	NOT CHECKED .	فحص علي الطريق
05 Tires and Rims Condition		الاطارات
05.A Front Tyre	BOTH SIDE 2024 CRACKED ..	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2024 CRACKED ..	الاطار الخلفي
06 Lights		الاضاءة
06.A Head Light	LENS FADED ,ALL LIGHT NOT CHECKED .	الاضاءة الرئيسية
06.B Warning Light	EXTRA WARNING LIGHT ON IN CLUSTER.	ضوء تحذير
07 Brake Condition		الفرامل
07.A Brake Pedal	SPONGY.	دواسة الفرامل
07.B Hand Brake	WEAK, BRAKE RELEASING NOT WORKING DAMAGED.	فرامل اليد
07.C Disc&Drum	RUSTY.,	دسك وطنابير الفرامل
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Shock Absorber	LEAK .	ممتص الصدمات
08.B Arms	BUSHES CRACKED .	ازرع
09 Steering Condition		المقود
09.A Steering Boot	CUT .	ربلة المقود
09.B Steering Box	OIL LEAK,HARD STEERING.	جهاز المقود
10 Interior Condition		الحالة الداخليه
10.A Other	INTERIOR PARTS RUSTY ,SIGN OF FLOODED.	اخرى
10.B AC Condition	NOT CHECKED.	المكيف
10.C Power Window Switch And Glass	SWITCHES MISSING ,NOT WORKING .	مفتاح النافذه و الزجاج
10.D Roof Ceiling	LOOSE.	بطانه السقف
10.E Door Panel	WORN OUT PORTION LOOSE.	لوحة بطانة الباب
10.F Steering Wheel and control buttons	WORN OUT .	عجلة القيادة وازرار التحكم
10.G Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT .	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

للسكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae