

## **TEST CERTIFICATE**

Site Number
Transaction Number

840-Emirates Auctions 85066057 (CC10006) Transaction Date 02

02 Aug 2022, 17:59:04

Queue Number 312309

Chassis Number

JHMFB2641CS401865

Engine Number

Vehicle Class Car

Manufacturer Honda

Model Civic

Model Year 2012

Color Blue

Mileage 237332 Km

Fuel Type Petrol

No. Of Cylinders

Specification GCC Specification



DEFECT REMARKS

O1 Body		جسم المركبة
01.A Bonnet	PORTION REPAIRED, REPAINTED	غطاء المحرك
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED, PORTION REPAIRED, MINOR DENT, SCRATCHES	الصبغ
01.C Trunk	PORTION REPAIRED, REPAINTED	صندوق
01.D Roof	PORTION REPAIRED, REPAINTED	السقف
02 Tires and Rims Condition		الاطابات

 02.A Front Tyre
 BOTH SIDE 2020

 02.B Rear Tyre
 BOTH SIDE 2020

 03 Steering Condition
 Idaage

ويت المقود OJL LEAK وزيت المقود

ممتص الصدمات O4 Suspension System

O4.A Arms LOWER ARM BUSHES CRACKED ازرع
O4.B Ball Joint BOOT CUT

O5 Engine Condition على المحرك المحر

حالة المحرك النظري OJL LEAK OIL LEAK

DEFECT	REMARKS	
06 Transmission Condition		الجير
06.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
06.B Visual Gear Box	OK	حالة الجير النظرى
Condition		3,
07 Interior Condition		الحاله الداخليه
07 Interior Condition 07.A AC Condition	ОК	الحاله الداخليه المكيف
	OK	

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate,
   Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.