

Queue Number

2869157

Transaction Date

15 Oct 2026, 16:13:58

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

51092238 (CC10008) (CC10019)



Vehicle Details

Chassis Number	JN6BE6DS9F*****
Specification	GCC Specification
Make	Nissan
Model	Urvan
Model Year	2015
Color	White
Mileage	551500 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENTS SCRATCHES , PORTION FADED , PORTION RUSTY	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	FLOOR PORTION RUSTY HOLE ,FRONT CROSS MEMBER RUSTY	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN PORTION DAMAGED	دعامية
01.E Bonnet	FRONT PANEL FIXED BY SCREW	غطاء المحرك
01.F Door Handle & Lock	FRONT LEFT SIDE INNER HANDLE PORTION DAMAGED	مقابض الأبواب والأقفال
01.G Sign of back accident	BACK PANEL DAMAGED	وجود مؤشر لحادث في الخلف

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS GETTING RUSTY /OK	الشاسيه
02.B Chassis Number	PUNCHING VIN RUSTY	رقم القاعدة

03 Engine Condition

المحرك

03.A Mount	CRACK	كرسي
03.B Engine Visual Condition	MINOR OIL LEAK ,REFITTED ,OIL PAN DENT ,PARTS GETTING RUSTY ,SHAKING ,ABNORMAL NOISY	الحالة النظرية للمحرك

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	EXTRA COVER DAMAGED , FRONT CENTER SEAT MISSING	حالة المقاعد
---------------------	---	--------------

Condition	Remarks	الحالة
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	OIL WET ,PARTS GETTING RUSTY ,REFITTED	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2025	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2025	الاطار الخلفي
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED,LOOSE FIXED BY SCREW	الاضاءة الرئيسية
07.B Warning Light	WARNING LIGHT ON DISPLAY	ضوء تحذير
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Leaf Spring	BUSHES CRACK	
09 Steering Condition		المقود
09.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
10 Interior Condition		الحالة الداخلية
10.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY,SIGN OF FLOODED	اخرى
10.B Mirror	CENTER MIRROR MISSING	المرآيا
10.C AC Condition	NOT COOLING	المكيف
10.D Audio	NOT WORKING , PORTION LOOSE	صوتيات
10.E Dash Board	PORTION CRACK , GLOVE BOX PORTION DAMAGED FADED	لوحة القيادة
10.F Roof Ceiling	PORTION WORN OUT	بطانه السقف
10.G Door Panel	WORN OUT,FIXED BY SCREW	لوحة بطانة الباب
10.H Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
10.I Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر

