CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2944987
Transaction Date	05 Nov 2026, 13:01:35
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	45790057 (CC10010) (CC10010)



Vehicle Details

Chassis Number	1GKKV9KD7D*******
Specification	GCC Specification
Make	GMC
Model	Acadia
Model Year	2013
Color	Black
Mileage	109369 Miles
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	6

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	BODY TOTALLY REPAINTED, PORTION REPAIRED DENTS, SCRATCHES , PORTION RUSTY, PORTION FADED	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY.	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR PORTION DENT ,MUDDY.,	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN,SCRATCHES , LOOSE ,PORTION DAMAGED.	دعامية
01.E Bonnet	REFITTED .	غطاء المحرك
01.F Sign of front accident	BULKHEAD REPAIRED.	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	CHASSIS COMPLETE COVERED ,OILY MUDDY NOT VISIBLE PROPERLY,CHECKED ONLY VISIBLE AREA /PORTION MINOR DENT .	الشاسيه
02.B Chassis Number	VIN STICKER REFITTED	رقم القاعدة
03 Engine Condition		المحرك
03.A Smoke	BLACK	دخان
03.B Engine Visual Condition	REFITTED OIL LEAK,SHAKING ,ABNORMAL NOISY. PARTS RUSTY,OVER HEAT ,	الحالة النظريه للمحرك
04 Transmission Condition		الجير
04.A Gear Box Visual Condition	REFITTED OIL LEAK ,JERKING ,COMPONENT PARTS RUSTY.	الحالة النظريه للجير
04.B Road Test	NOT CHECKED .	فحص علي الطريق

Condition	Remarks	الحالة
05 Tires and Rims Condition		الاطارات
05.A Front Tyre	BOTH SIDE 2021 CRACKED AND DAMAGED	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2022 CRACKED AND DAMAGED	الاطار الخلفي
06 Wipers and Arms		المساحات
06.A Wiper Arm &Blade	REAR BROKEN	ازرع المساحات والشفرات
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED.	الاضاءة الرئيسية
07.B Warning Light	EXTRA WARNING LIGHT /WARNING MESSAGE ON IN CLUSTER	ضوء تحذير
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Brake Pedal	SPONGY	دواسة الفرامل
08.B Disc&Drum	RUSTY	دسك وطنابير الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Shock Absorber	LEAK .	ممتص الصدمات
09.B Arms	BUSHES CUT .	ازرع
10 Steering Condition		المقود
10.A Steering Boot	CUT .	ربلة المقود
10.B Steering Box	OIL LEAK .	جهاز المقود
11 Interior Condition		الحاله الداخليه
11.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY	اخري
11.B AC Condition	NOT COOLING. HEATER PIPE WATER LEAKING.	المكيف
11.C FLoor Matting	CENTER CONSOLE BOX DAMAGED.	فرش الأرضيه
11.D Dash Board	LEATHER REPLACED ,CENTER BOX LOCK DAMAGED/.	لوحة القياده
11.E Roof Ceiling	PORTION LOOSE	بطانه السقف
11.F Door Panel	WORN OUT PARTS MISSING.	لوحة بطانة الباب
11.G Steering Wheel and control buttons	GETTING WORN OUT .	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.H Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT .	ذراع نقل السرعات
12 Engine Cooling System		نظام تبريد المحرك
12.A Coolant tank	EMPTY.	خزان التبريد

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها

condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر **wecare@carscheck.ae**