

Queue Number 2843782

Transaction Date 07 Oct 2026, 13:18:30

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
11438880 (CC10009) (CC10012)

Vehicle Details

Chassis Number WBA3D5105F*****
 Specification Imported
 Make BMW
 Model 320
 Model Year 2015
 Color White
 Mileage 110349 Km
 Fuel Type Diesel
 Transmission Type
 No. Of Cylinders 4

Condition	Remarks	الحالة
-----------	---------	--------

01 Body	جسم المركبة
---------	-------------

01.A Fenders	FRONT BOTH SIDE REFITTED , RIGHT SIDE PORTION DENT , REAR LEFT SIDE REPAINTED PORTION REPAIRED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES	الصبغ
01.C Doors	LEFT SIDE BOTH REPAINTED , REFITTED	أبواب
01.D Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.E Floor	FLOOR CHASSIS NOT VISIBLE FULLY COVERED CHECKED VISIBLE AREA ONLY	الارضية
01.F Bumper	MISALIGN , LEFT SIDE COVER LIGHT MISSING , RIGHT SIDE MISSING	دعامية
01.G Roof	PORTION DENT	السقف
01.H Pillars	LEFT SIDE C / PILLAR ROCKER PANEL REPAIRED	القوائم
01.I Trunk	REFITTED , MISALIGN	صندوق
01.J Door Handle & Lock	FRONT LEFT SIDE LOCK LOOSE	مقابض الأبواب والأقفال
01.K Sign of back accident	BACK PANEL REAR LEFT SIDE QUARTER PANEL WHEEL ARCH REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في الخلف

02 Chassis Condition	الشاسي
----------------------	--------

02.A Chassis	CHASSIS FULLY COVERED CHECKED VISIBLE AREA ONLY/OK	الشاسيه
02.B Other	STEAM WASH REMOVE ALL UNDER COVERS FOR RECHECK PROPERLY	اخرى

03 Engine Condition	المحرك
---------------------	--------

03.A Engine Visual Condition	OIL LEAK OPEN REFITTED SHAKING	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	--------------------------------	-----------------------

Condition	Remarks	الحالة
04 Transmission Condition		الجير
04.A Gear Box Visual Condition	MINOR OILLEAK REFITTED, JERKING, GETTING RUSTY	الحالة النظرية للجير
04.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
05 Tires and Rims Condition		الاطارات
05.A Front Tyre	LEFT SIDE 2022 , RIGHT SIDE 2023 BOTH CRACK	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2023 CRACK	الاطار الخلفي
05.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
06 Lights		الاضاءة
06.A Tail Light	RIGHT SIDE SCRATCHES	الضوء الخلفي
06.B Warning Light	WARNING LIGHT ON DISPLAY	ضوء تحذير
06.C Fog light	RIGHT SIDE LOOSE	كشاف الضباب
07 Suspension System		ممتص الصدمات
07.A Arms	BUSHES CRACKED	ازرع
08 Interior Condition		الحالة الداخلية
08.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY	اخرى
08.B AC Condition	OK	المكيف
08.C Door Panel	MELTED , WORN OUT	لوحة بطانة الباب
08.D Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae