

Queue Number

2850171

Transaction Date

09 Oct 2026, 16:35:07

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

73424445 (CC10013) (CC10011)



Vehicle Details

Chassis Number	1J4BA2D14A*****
Specification	GCC Specification
Make	Jeep
Model	Wrangler
Model Year	2010
Color	White
Mileage	158724 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	6

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Paint	MINOR DENT SCRATCHES ON BODY,PORTION RUSTY,FIBER PARTS PORTION FADED	الصبغ
01.B Rusty	UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR BODY MOUNT RUBBER DRY CRACK	الارضية
01.D Bumper	PORTION DENTS SCRATCHES FADED	دعامية
01.E Fuel Tank	COVER RUSTY DENT	خزان الوقود

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS FRAME RUST PROOFED GETTING RUSTY	الشاسيه
--------------	--	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Mount	MOUNT RUBBER DRY CRACK	كرسي
03.B Smoke	MINOR WHITE / BLACK MIX	دخان
03.C Other	INNER COMPARTMENT ELECTRIC WIRE UNSAFE	اخرى
03.D Engine Visual Condition	OIL WET , REFITTED , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للمحرك

04 Transmission Condition

الجير

04.A Gear Box Visual Condition	OIL WET , HOUSING BOLT MISSING , REFITTED , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للجير
04.B DIFFERENTIAL	FRONT REFITTED	الدفرنشل
04.C Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق

Condition	Remarks	الحالة
05 Tires and Rims Condition		الاطارات
05.A Front Tyre	BOTH SIDE 2022 CRACKED	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2022 CRACKED	الاطار الخلفي
06 Lights		الاضاءة
06.A Head Light	LENS GETTING FADED	الاضاءة الرئيسية
06.B Tail Light	EXTRA STICKER	الضوء الخلفي
07 Interior Condition		الحالة الداخلية
07.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY , SIGN OF FLOODED	اخرى
07.B Mirror	CENTER VIEW MIRROR FADED	المرايا
07.C AC Condition	OK	المكيف
07.D Sun Visor	BOTH SIDE BRACKET WORN OUT	حاجب الشمس
07.E Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
08 Engine Cooling System		نظام تبريد المحرك
08.A Coolant tank	WATER EMPTY	خزان التبريد

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

لشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae

شهادة فحص المركبة

Test Certificate

✗ Fail / راسب

استمارة المركبات
Vehicle Registration



RTA

وقت البدء:	9:41	Start Time:
وقت الانتهاء:	9:50	End Time:
رقم الحارة:	03	Lane:
رقم التذكرة:	118	Token No.:
رقم المحاولة:	1	Attempt No.:
عدد مرات الطباعة:	1	Number of Prints:

رقم الشهادة:	5 TAS 2026 29833045	Certificate Number:
تاريخ الفحص:	12-10-2026	Inspection Date:
صلاحية الفحص:	10-11-2026	Certificate Validity Date:
تاريخ طباعة الشهادة:	12-10-2026	Certificate Print Date:
الخدمات:	Registration Test فحص التسجيل	Services:
شريك فحص المركبات:	Tasjeel تسجيل	Vehicle Testing Partner:
مركز الفحص:	Tasjeel Al Aweer تسجيل العوير	Vehicle Testing Centre:
مدة الفحص:	8 min 42 sec	Total Time Taken:
رقم موعد الفحص:	--	Appointment Reference No.:

بيانات المركبة / Vehicle Details

شهادة تحويل:	64041540	Transfer Certificate:
رقم القاعدة:	1J4BA2D14AL161899	Chassis No.:
نوع المركبة:	JEEP جيب	Vehicle Type:
تفاصيل النوع:	WRANGLER رانجلر	Vehicle Model:
فئة المركبة:	Light Vehicle مركبة خفيفة	Vehicle Class:
نوع الهيكل:	JEEP جيب	Body Type:
الوقود:	Benzene بنزين	Fuel Type:
اللون:	White أبيض	Color:
اتجاه عجلة القيادة:	--	Driving Direction:
الابعاد (أ x ع x ط):	-- x -- x --	Dimensions(H x W x L):
قراءة العداد الحالية:	158725 Kms كيلومتر /	Current Odometer Reading:
بلد الصنع:	United States الولايات المتحدة	Origin:

ناقل الحركة:	Manual عادي	Gear Type:
رقم المحرك:	1075001848	Engine No.:
عدد المحاور:	2	Axles No.:
عدد الأبواب:	2	No. of Doors:
الوزن الاجمالي:	2600 Kgs كجم /	G. V. W.:
الوزن فارغة:	1998 Kgs كجم /	Empty Weight:
سنة التصنيع:	2010	Model Year:
قوة المحرك:	285	Horsepower:
عدد الأسطوانات:	6	Cylinders:
عدد المقاعد:	4	No. of Seats:



▲ This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
▲ The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

▲ هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
▲ البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالتسجيل الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.



شهادة فحص المركبة
Test Certificate



Parameter Readings Results / نتائج قراءات المعايير

نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الأمامي Service brake imbalance on front axle 1 %	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمه على المحور الخلفي Service brake imbalance on rear axle 2 %	نسبة عدم التوازن ما بين الجهة اليمنى والجهة اليسرى لفرامل اليد Parking brake imbalance between LHS and RHS 8 %	نسبة أول اكسيد الكربون للبترول Vehicle on Petrol CO Reading 0.01 %
نسبة كبريد الهيدروجين لمركبات البترول Vehicle on Petrol HC Reading 0 PPM VOL			

Inspection Findings / نتائج الفحص

Defects / العيوب	Issue / المشكلة	Severity / خطورة العطل
Tire الأطوار CHANGE ALL 4 TIRE INNER CRACKS	Cracked متشقق	Major رئيسي
Tie-rod, Bushes, Center Link الوصلات والبوشات وذراع الشد CHANGE TIE ROD END AND LINK ROD END BOOT CRACK	Excessive wear or defective tie-rod, bushes or link اهتراء أكثر من الحد المسموح به أو خلل في الوصلات	Major رئيسي

Discrepancies / الفرق	Old Value / القيمة القديمة	New Value / القيمة الجديدة	تم التأكد من صحته / Verified
Engine Size Discrepancy in Engine Size سعة المحرك اختلف في حجم المحرك	3600	3800	

Inspection Remarks: / ملاحظات الفحص

MINOR SCRATCHES // UNDER BODY COMPONENTS PARTLY RUSTY // MINOR OIL LEAK //

Payment Details / تفاصيل الدفع

Inspection Performed by: 46494	تم الفحص من قبل :	Transaction Number: 29833045	رقم المعاملة :
Service Name: Registration Test فحص التسجيل	اسم الخدمة :	Payment Method: VTP Credit Account رقم حساب الشريك	طريقة الدفع :
Attempt No.: 1	رقم المحاولة :	Total Service Fees: 170 AED Paid On 12/10/2026 170 درهم وتم الدفع في تاريخ 12/10/2026	إجمالي رسوم الخدمة :
Parking Slot No.: --	رقم الموقف :	Received by: Sittu Paloth Sreesan Paloth سيتو بالوث	تم الاستلام من :