



## TEST CERTIFICATE

Site Number	<b>840-Emirates Auctions</b>	Transaction Date	<b>30 Nov 2022, 19:53:13</b>
Transaction Number	<b>66468114 (CC10009)</b>	Queue Number	<b>634515</b>



Chassis Number	<b>1FMCUOF79EUD69294</b>
Engine Number	
Vehicle Class	<b>Car</b>
Manufacturer	<b>Ford</b>
Model	<b>Escape</b>
Model Year	<b>2014</b>
Color	<b>Grey</b>
Mileage	<b>122719 Km</b>
Fuel Type	<b>Petrol</b>
No. Of Cylinders	<b>4</b>
Specification	<b>GCC Specification</b>

DEFECT	REMARKS	
<b>01 Transmission Condition</b>		<b>الجير</b>
01.A Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
01.B Visual Gear Box Condition	NOT CHECKED, MINOR OIL LEAK	حالة الجير النظرى
01.C Gear Box Mount	MOUNT RUBBER CRACKED	كرسي الجير
<b>02 Interior Condition</b>		<b>الحاله الداخليه</b>
02.A Odometer reading	NOT CHECKED	قراءة عداد المسافات
02.B AC Condition	NOT CHECKED	المكيف
<b>03 Body</b>		<b>جسم المركبة</b>
03.A Sign of side accident		وجود مؤشر لحادث في الجانب
03.B Other	FRONT BUMPER FRAME BULK HEAD RADIATOR SUPPORT REPAIRED	اخرى
03.C Trunk	NOT OPEN	صندوق
03.D Paint	BODY PORTION REPAIRED , REPAINTED & MINOR DENT ,SCRATCHES,	الصبغ
03.E Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
03.F Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك

DEFECT	REMARKS	
<b>04 Lights</b>		<b>الاضاءة</b>
04.A Fog light	LEFT SIDE DAMAGE	كشاف الضباب
04.B Tail Light	RIGHT SIDE PORTION CRACKED	الانارة
<b>05 Chassis Condition</b>		<b>الشاصي</b>
05.A Chassis	FRONT RIGHT SIDE END CHASSIS REPAIRED	الشاسيه
<b>06 Suspension System</b>		<b>ممتص الصدمات</b>
06.A Arms	LOWER ARM BUSHES CRACKED	ازرع
06.B Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
06.C Shock Absorber	LEAK	ممتص الصدمات
<b>07 Engine Condition</b>		<b>المحرك</b>
07.A Visual Engine Condition	ENGINE NOT START ALL SYSTEM NOT CHECK,	حالة المحرك النظرى
<b>08 Steering Condition</b>		<b>المقود</b>
08.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادت
08.B Steering Boot	BOOT CUT	ربلة المقود
<b>09 Tires and Rims Condition</b>		<b>الاطارات</b>
09.A Front Tyre	BOTH SIDE 2015 EXPIRED ,DAMAGED	الاطار الامامي
09.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2018 & CRACKED	الاطار الخلفي

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.